

Utdrag fra rapport, bilder

Hegvik kirke:

Kalkavflassing med fuktinntrekk:



Råteskader tårn:



Hegvik kirke

Råteskader og strukturskade dører:



Nes kirke

Råteskade over sakristi



Jøssund kirke

Utvasking/skadet grunnmur

