

Åsly skole

Årnsetflata 33

7100 Rissa

Utbedre avvik i årskontroll Brannalarmanlegg

AktivitetsID: 6086.1316546

Svak lyd under alarm ved ekspedisjon og kontorer 1.etg

- Svak lyd/ingen lyd verksted/garasje kjeller, bør ettermonteres blits.

Utbedre disse avvikene, bruk elektriker, kontrollrapport er vedlagt.

Opprettet av:	Ulf Sunde
Ansvarlig:	Ulf Sunde
Utførende:	Ulf Sunde
Dato utført:	2021-03-18
Startdato:	2021-03-01

Status: Utført

Kommentar: Blits er ettermontert i vaktmester verksted og i kjeller sør. Montert av DF-elektro (Tommy).