

Årlig kontroll brannalarmanlegg

Kundenavn	Indre Fosen Kommune	Anleggsnummer	
Kundeadresse	Åsly Skole Rissa	Anleggsbetegnelse	Skole
Kontaktperson	Henning Kløften	Anleggsadresse	Åsly Skole Årnsetflata 33 Rissa
Telefon	91343662	Sentralttype	BS-200
epost	henning.kloften@indrefosen.kommune.no	SW	2.1.3

Vedlikeholdsavtaletype: **Årlig kontroll**

Kontrollen er utført i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift (FOB) og NS3960:2013 ☒ NS3960:2019 ☐

Bygning vurdert for risikoklasse (ref VTEK, veiledning til teknisk forskrift § 11-2) *): **3**

Deteksjon vurdert for brannalarmkategori: **2** Med referanse til: **VTEK**

Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg

Anleggsbestykning:	Antall	Type	Kommentarer
Brannsentral:	1	BS-200	Autroprime
Betjeningspanel:			
Kraftforsyning:			
Batteri:	2	12Ah	Byttet 2020
Sløyfer:			
Røykdetektorer:	256		
Multikriteriedetektorer:	20		
Varmedetektorer:			
Spesialdetektorer:	11	BG-201	Utvendig og aula innvendig
Manuelle brannmeldere:	28	BF-300v2	
Sprinklerkontroller:			
Alarmorganer (lyd / lys / tale):	14	BBQ-130	Talevarsling, blitser og sirener
Signalinnganger:	2		Feil talevarsling
Signalutganger:	8		Ventilasjon, adg kontroll, røykgardin, heis
Overføring til alarmmottak:	1		Brannvesen
Øvrige integrasjoner:	1		Feiloverføring

Kommentarer / anleggsbeskrivelse:
Årskontroll 2021:

- Detektorer testet OK
- Manuelle meldere testet OK
- Røykgardiner testet OK
- Ventilasjons styringer testet OK
- Adgangskontroll styring testet OK
- Heisstyring testet OK
- Alarmoverføring testet OK

*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK.

Om det ligger andre vurderinger til grunn, som kontrollforetaket ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.

Se etter Noralarm-oblat:


**FG FORSIKRINGSSKAPENES
GODKJENNELSESNEVND**

NA NORALARM

SAMMENSLUTNING AV NORSKE
PRODUSENTER OG LEVERANDØRER
AV BRANNALARMANLEGG

www.noralarm.com

Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg:

Funksjonskontroll:	OK	Avvik	Kommentar
Skanning av sløyfer og analyse av data	X		
Avlest logg i brannsentral	X		
Kontroll av lamper, display og summer på sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll av betjening og alarmfunksjoner i sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll av feilovervåking på sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll, funksjonstest og adressekontroll (min. 1 detektor pr. sløyfe)	X		
Kontroll av driftsspenninger, lading og batterier	X		
Kontroll og test av spesialdetektorer	X		
Test av manuelle meldere	X		
Test av sprinklerkontroll (feilovervåking og alarm)	X		
Test av signalinnganger	X		
Test av signalutganger	X		
Test av alarmorganer	X		
Test av alarmoverføring	X		
Visuell kontroll:			
Visuell kontroll av sløyfeenheter og alarmorganer (skader/montering)	X		
Kontroll av orienteringsplan (bygningmessige eller andre endringer)	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer		X	Se avviklsliste
Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i andre sikrede områder	X		
Vurdering av deteksjon over himlingsarealer (Stikkprøver)	X		
Organisatorisk kontroll:			
Kontrolljournal gjennomgått og ført	X		
Brukeropplæring gjennomført			
Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll			
Vurdering intern alarmorganisering			

Kommentarer:
Avviklsliste:

- Svak lyd under alarm ved ekspedisjon og kontorer 1.etg
- Svak lyd/ingen lyd verksted/garasje kjeller, bør ettermonteres blits.

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer som påvirker brannalarmanleggets funksjonalitet kan oppsummeres som følger (Ref FOB §5):

Basert på at kontrollen er utført i henhold til NS3960, gjelder følgende:

For bygg oppført før TEK 10 standard der det ikke har vært byggetekniske endringer eller byggesak etter TEK 10 vil enkelte avvik kunne ses på som en anbefaling.

Autronica Fire and Security anbefaler på det sterkeste at samtlige avvik uavhengig av byggeår utbedres i henhold til gjeldende standard for økt brannsikkerhet.

Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:

(Med avvik menes uregelmessigheter som krever umiddelbar utbedring)

Sted i bygningen:	Beskrivelse avvik:	Ref: NS3960:2013 / 2019
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T

Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk:

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

Sted i bygningen:	Beskrivelse anbefaling:	Ref: NS3960:2013 / 2019
Se avvikliste	Svakt lydnivå ved alarm	NS3960:5.9 / 6.9
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T

Forebyggende plikter for eieren av byggverk (innehaver av grunnbokshjemmel) FOB §§ 4, 5 og 8

Eier av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brann sikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggforskrift 15. november 1984 nr 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Kontroll utført - kontrollør

Dato 25.02.2021

Sign:

Navn T.Torp / J.Berggren

Kundesignatur

Dato

Sign

Navn

Kunde ønsker oppfølging på avvik og anmerkninger i denne rapporten: