


Skaderapport

Informasjon om skaden		
Skadenummer	5360736.5	
Forsikringsselskap / Saksbehandler	Eika Forsikring / Trond Gresmo	
Kunde / Forsikringstaker	Marte Johnsen Bliksås Udduveien 23 7100 RISSA	
Skadestedets adresse	Udduveien 23 7100 RISSA	
Kontaktperson	Marte Johnsen Bliksås (Kunde) tlf. 97778626 marte_bliksaas@hotmail.com	
Skadedato	30.10.2019	
Besiktigelsesdato	25.11.2019	

Personer til stede			
Navn	Rolle	Mobiltelefon	E-post
Jens Bremeraunet	Samboer	95443042	jenssommern@gmail.com
Carl M Overskaug	Insp	91622829	carlmorten@reco-skadeteknikk.no
Beskrivelse av bygning og/eller skadet objekt			
Bygningstype	m ²	Bygningsår	Gjennomførte oppgraderinger/oppussing
Enebolig	150	1982	Hovedetasje er fullstendig renover, lite renoveringer ved skadested
Øvrig informasjon om objektet			
Beskrivelse av skadet løse			
Objekt			Verdi

Planskisse

Etasje 1



--

Skadeområdets dimensjoner (mm) etter rom								
Rom	L (mm)	B (mm)	H (mm)	m ²	Gulv	Vegg	Tak	Øvrig informasjon
Kjeller								
	Struktur							

Årsak til skade		
Type skade	☒ Vannlekkasje	☐ Brann
	☐ Glass	☐ Natur
	☐ Innbrudd	☐ Ytre påvirkning
	☐ Øvrige:	
Installasjon G. Utvendig vann- og avløpsanlegg	Kilde D. Rørdel/skjøt, kupling, sluk	Årsak G. Stopp i avløp. Tilbakeslag

Hva forårsaket skaden, og hvorfor?	
Frakobling av avløpsrør grunnet ombygging fra renseanlegg til pumpehus. Avløpsrør fra boligen er tilkoblet avløpsrør for hele rissa sentrum.	

Ja
Pallin AS utførte omkoblingene av avløpsrør. Entreprenøren var ansvarlig for omkoblingen av rørdeler da renseanlegget bli omgjort til pumpehus. Mer info kommer i oppsummering.

Skadeomfang

Hele kjelleretasjen har hatt 5 cm kloakkvann over gulvplan.

Reparasjonsbehov

Rengjøring

Håndtering av løssøre

Spesielle betingelser:

Igangsatte arbeider

Ft har montert miljøtørke

Beboelighet

Beboelighet: Ja

Tap av husleieinntekter / tap av egen bolig (markedsverdi) per mnd.: NOK

Annen info: Boligen er beboelig

Beskrivelse av avtale med kunde

Kontanttilbud:

Annen info: Ft ønsker styrt utbedring på rengjøringen, men kan rydde ut av kjelleren selv og ønsker derfor kontant oppgjør for håndtering av løssøre.

Oppsummering

Vanskelig å si eksakt hva skadeårsaken er, men det er nærliggende å tro at den har sammenheng med arbeidet som er utført ved det tidligere renseanlegget. Boligen er tilkoblet kommunalt kloakksystem, og tidligere har kloakken fra huset

blitt ført ned til et renseanlegg som lå like i nærheten. For vel ett år siden, ble ett nytt og mye større renseanlegg ferdigstill, i en annen del av Rissa, slik at en ombygging av det eldre anlegget ble nødvendig. Dette ble derfor ombygget til et pumpehus, som nå punmper kloakken videre til det nye renseanlegget.

det er i fra denne ombyggingen man anntar er skadeårsaker. Da kloakken ble tilkoblet pumpehuset ble kloakken stengt av en liten stund, noe som førte til at avløpsrørene ble fylt, og vannet kom inn i boligen til FT.

Bilder av stedet







Besiktigelsen ble gjennomført av:

Carl Morten Overskaug
91622829
Reco Bygg og Skadeteknikk AS

Side: 7 (7)

Skadenummer: 5360736.5

Arbeidsnummer:

Rapport opprettet: 25.11.2019

Besiktigelsen ble gjennomført av:

Carl Morten Overskaug
91622829
carlmorten@reco-skadeteknikk.no
Reco Bygg og Skadeteknikk AS