

Fra: JOHN MAGNUS AAS (jmag-aa@online.no)

Sendt: 28.01.2020 11:01:48

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: Kloakkledning på Husby i Sørfjorden

Vedlegg: 2013 2.png;2013 7.png;Kloakk 2020 1.png;Kloakk 2020 2.png;Kloakk 2020 3.png;Kloakk 2020 4.png

John Magnus og Anne-Lise Aas
Stjørnveien 366
7113 Husbysjøen
e-post jmag-aa@online.no

Husbysjøen den 26.1.2020

Indre Fosen Kommune
V/ Kommunalteknikk

Bekymringer ved kloakkledningen på Husby

Ved bygging av Bøndenenes Salgslag sitt slakteri på Haugamyra 1982/83, ble det lagt ned kloakkledning som skulle tilfredsstille det økte behovet slakteriet utgjorde. Denne ledningen ble lagt ned til Sørfjorden og utover langs fjæra på sørsiden av fjorden.

Nå ser vi som bor her (gnr. 154 bnr. 39), at det som skal beskytte ledningen, begynner å forsvinne. Plast, isoporbiter og deler av duken som skal ligge over isoporen finner vi nå langs fjæra. Kvite isoporbiter fra isolasjonen rundt kloakkrøret ser vi ofte flyte i sjøen.

Vi er for det første, bekymret for om selve kloakkledningen kan bli skadet når det som skal beskytte den, ikke er der mer. Hvilke konsekvenser kan det få for oss som bor like ved?

For det andre mener vi miljøaspektet i dette ikke er noe Indre Fosen som kommune, bør være kjent for.

Etter å ha vært i fjæra og sett hvor mye isopor som nå er borte, skjønner vi hvor isoporbitene som ligger strødd rundt oss kommer fra. Storm og vind har revet i stykker plast, isopor og duk og spredt det rundt.

Vedlagte bilder fra 2013 og 2020 forteller ikke alt, men vi ser store forandringer.

Håper dere forstår vår bekymring.

Med hilsen
John Magnus og Anne-Lise Aas

-