

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse Fritidsklubb Råkvågveien 5 7113 HUSBYSJØEN Bueiningsnr: Målerplassering: Strømmåler: 13593165	Anleggsnr. 770880004001 Inspektør Gunnar Kimo	Rapportnr: 32832 Dato for kontroll: 01.04.2020	Utskriftsdato 18.05.2020 Kontrolltype Inspeksjon/Periodisk
--	--	---	---

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770880004001 utført den 01.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 18.05.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 17.07.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse
Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

Epost
post@nettselskapet.as

Telefon
72529600
Telefax

Målepunktadresse

Fritidsklubb
Råkvågeveien 5
7113 HUSBYSJØEN

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 13593165

Anleggsnr.

770880004001

Rapportnr:

32832

Utskriftsdato

18.05.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

01.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Mørkloft**

1. Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. FEL § 9
Lampeholder i tak var defekt

Sikringsskap 2.etg.

2. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tett. Jf. FEL § 28
Hull i skap/kabelinnføringer tettes

Kjøkken 2.etg

3. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28
Stikkontakt ved vindu

Oppholdsrom v/kjøkken 2.etg

4. Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. Jf. FEL § 20
Stikkontakt ved gulv på vestvegg manglet deksel

Sikringsskap 1.etg

5. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
Sikringskurs 7 og 8 manglet merking
6. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tett. Jf. FEL § 28
Hull i skap tettes

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:**Det lokale elektrisitetstilsynet**

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse Mælan skole, 400V-anlegg Råkvågeveien 7 7113 HUSBYSJØEN	Anleggsnr. 770880001001	Rapportnr: 32838	Utskriftsdato 18.05.2020
Bueiningsnr: Målerplassering: Strømmåler: 28579733	Inspektør Gunnar Kimo	Dato for kontroll: 01.04.2020	Kontrolltype Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770880001001 utført den 01.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 18.05.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 17.07.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse
Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

Epost
post@nettselskapet.as

Telefon
72529600
Telefax

Målepunktadresse
Mælan skole, 400V-anlegg
Råkvågeveien 7
7113 HUSBYSJØEN
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 28579733

Anleggsnr.
770880001001

Rapportnr:
32838

Utskriftsdato
18.05.2020

Inspektør
Gunnar Kimo

Dato for kontroll:
01.04.2020

Kontrolltype
Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør

Hovedtavle 400V

1. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
PEN-leder manglet forskriftsmessig fargemerking

Sikringsskap AK

2. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § 22
Sort spenningsførende ledere var ikke forskriftsmessig avsluttet
3. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
N-leder manglet forskriftsmessig fargemerking

Sikringsfordeling 433.21, 2.etg., undervisningsfløy

4. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
Fordelingen manglet merking for spenningsnivå
5. Anlegget hadde svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper. Jf. FEL § 35
Sikringstavlen manglet dør, det må dokumenteres at rommet hvor tavlen står tilfredstiller kravet til brannbestandighet

Sikringsfordeling 433.12, 1.etg., undervisningsfløy

6. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
Fordelingen manglet merking for spenningsnivå
7. Anlegget hadde svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper. Jf. FEL § 35
Sikringstavlen manglet dør, det må dokumenteres at rommet hvor tavlen står tilfredstiller kravet til brannbestandighet

SFO, skolekjøkken

8. Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. FEL § 9
Lysbryter over benk virket ikke tilfredstillende

Aula

9. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16
For å unngå bruk av skjøteledning til permanent bruk, må det installeres stikkontakt ved musikkanlegg

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato Stempel/underskrift installatør

Postadresse
Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett
Epost
post@nettselskapet.as

Telefon
72529600
Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse Mælan skole, 230V-anlegg Råkvågveien 7 7113 HUSBYSJØEN	Anleggsnr. 770880002001	Rapportnr: 32843	Utskriftsdato 18.05.2020
Bueiningsnr: Målerplassering: Strømmåler: 29057402	Inspektør Gunnar Kimo	Dato for kontroll: 01.04.2020	Kontrolltype Inspeksjon/Nyanlegg

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 770880002001 utført den 01.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 18.05.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 17.07.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Målepunktadresse
Mælan skole, 230V-anlegg
Råkvågveien 7
7113 HUSBYSJØEN
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 29057402

Anleggsnr.
770880002001

Rapportnr:
32843

Utskriftsdato
18.05.2020

Inspektør
Gunnar Kimo

Dato for kontroll:
01.04.2020

Kontrolltype
Inspeksjon/Nyanlegg

Påviste feil må rettes av installatør

Fordeling 432.2 (Hovedfordeling)

1. Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. FEL § 32
Kurs Q1 og kurs Q3 var ikke innstilt i samsvar med merking
2. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. FEL § 28
Kabelgjennomføringer i rommet hvor hovedfordeling er plassert var ikke tettet forskriftsmessig

Fordeling G, svømmehall

3. Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. Jf. FEL § 20
Samleskinne på automater manglet avdekking i enden

Skolekjøkken

4. Bevegelig ledning var ikke strekkavlastet. Jf. FEL § 38
Strekkavlastning manglet i plugg til steamovn

Gymsal, lagerrom

5. Lysarmaturen manglet kuppel/skjermet. Jf. FEL § 22
Skjermet manglet på lysarmatur
6. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28
Stikkontakt ved port

Sikringssfordeling C, garderobes

7. Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. Jf. FEL § 20
Kontaktor manglet avdekking

Loft, ventilasjonsrom

8. Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillende/forskriftsmessig vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9
Installasjon som ikke er i bruk må vedlikeholdes i samsvar med forskriftene eller fjernes
9. Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9
Opplegg til stikkontakt, montert på sikringsfordeling, var provisorisk. Det må ettersees

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetsilsynet

Dato **Underskrift montør**

Dato for underskrift

Dato **Stempel/underskrift installatør**

Postadresse
Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

Epost
post@nettselskapet.as

Telefon
72529600
Telefax