

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-06-03 til 2020-09-03

2019-06-03 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser ok ut. Se vedlegg

2019-06-12 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-06-12 :: Brannklassifiserte dører egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Ale er ok

2019-06-14 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-06-17 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-06-21 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.

2019-06-28 :: Uforutsette hendelser

Leksvik Helsetun

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Brannstilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. slokkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hæverk

Status: Utført

Kommentar: Brannalarm på strandheim gikk pga mat lagning. Det var ingen brann. Någon på helsetune stengte av lyde, utan att dem hade fått klar signal att det ikke var brann. Har sagt til att det IKKE er lov. Annars så er alt ok.

2019-06-28 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-07-05 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-07-12 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-07-12 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll**Leksvik Helsetun**

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-07-25 :: Håndslukkere, autorisert kontroll**Leksvik Helsetun**

<p>• Årlig kontroll av godkjent firma.
• Kontroller serviceavtale og at arbeider i hht. denne blir utført.
• Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år</p>

Status: Utført

Kommentar: Utført 23.07.2019 OK

2019-07-25 :: Brannslanger, autorisert 1-årskontroll**Leksvik Helsetun**

Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres iht NS-EN 671-3:2009. Vedlikeholdsrapport lastes opp som vedlegg ved utkvittering av denne aktiviteten. Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: Utført 23.07.2019 OK

2019-08-14 :: Uforutsette hendelser

Leksvik Helsetun

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Branntilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. slokkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hæverk

Status: Utført

Kommentar: Har hatt sommerferie. Har hørt litt rundt og det har ikke vart nå rart her. Alt er ok.

2019-08-16 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-08-16 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-08-16 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Har haft ferie i 4 uker. Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-08-16 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Har haft ferie. Lagt in nytt nu fra 16.08.19

2019-08-16 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Har haft ferie. Lagt inn nytt nu 16.08.19

2019-08-16 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. • Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. • Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. • Test av alarmklokker, høres de over alt? • Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. • Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

2019-08-16 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Har hatt ferie. Lagt inn nytt nu fra 16.08.19

2019-08-16 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

Mangler oppdatert brannmelderkart + ett løst eksemplar. Aners så ser alt fint ut Få opp doble sett o planer.

Status: Utført

Kommentar: Nu har vi fått riktige O planer og dubbel sett. Så dem sitter opp vid branntavla.

2019-08-23 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-08-27 :: Uforutsette hendelser

Leksvik Helsetun

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Branntilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. slokkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hærværk

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger som jeg vet om. Alt er ok

2019-08-28 :: Brannslanger, egenkontroll

Leksvik Helsetun

Jesica Pedersen - 2019-04-30: Må bytte pakning på flere av brannslangene. Annars spruter dem bra! Bytt pakninger på brannslanger. Få tak i pakninger hos rørlegger eller Anticimex.

Status: Utført

Kommentar: Det er ok nu

2019-08-28 :: Brannslanger, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoriserende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. •

Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok

2019-08-30 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er bra Se velegg

2019-09-03 :: Brannklassifiserte dører egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2019-09-06 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-09-09 :: Egenkontroll Håndslukkere

Leksvik Helsetun

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok

2019-09-11 :: Brannøvelse Fysio og ergoterapitjenesten

Leksvik Helsetun

Brannøvelse for ansatte i Fysio og Ergoterapitjenesten. Øvelsen kan være både praktisk og teoretisk

Status: Utført

Kommentar: Utført av Helge Trondstadhagen, kvittert av Rune Berg

2019-09-13 :: Automatiske sløkkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut. Se vedlegg

2019-09-13 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-09-20 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-09-27 :: Uforutsette hendelser**Leksvik Helsetun**

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Branntilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. slokkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hærværk

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger, som jeg vet om. Alt er ok.

2019-09-30 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-10-02 :: Sprinklerkontroll 2012 bygget**Leksvik Helsetun**

- Årlig kontroll av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av Svein Almås

2019-10-02 :: Sprinklerkontroll 2004 bygget (Strandly)**Leksvik Helsetun**

- Årlig kontroll av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av Svein Almås

2019-10-04 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. D e ok. Se vedlegg

2019-10-09 :: Brannøvelse

Leksvik Helsetun

Ordinære brannøvelser

Status: Utført

Kommentar:

2019-10-14 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

2019-10-18 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Det tog veldig lang tid att alarmen lyste. Annars er alt greit. Se vedlegg

2019-10-18 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-10-21 :: Brannslanger, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2019-10-25 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-10-28 :: Uforutsette hendelser

Leksvik Helsetun

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Brannstilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hærværk

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok

2019-11-04 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2019-11-19 :: Automatiske sløkkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned). • Hovedkran skal være

plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. • Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Trykk over=6,6 Trykk under=6,0 Strømningsvakt ok

2019-11-19 :: Egenkontroll el innstallasjoner

Leksvik Helsetun

Faste installasjoner - Har du merket noe unormalt ved anlegget? - Er deksel på stikkontakter/kopplingsbokser o.l. uten skade? - Er deksel på stikkontakter/kopplingsbokser forsvarlig festet? - Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? - Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? - Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? Ikke-faste installasjoner - Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? - Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? - Har bevegelige ledninger ytre skader? - Er støpsel eller kontakt skadet? - Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? - Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? - Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkoplede? - Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? - Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? - Brukes flere skjøteledninger etter hverandre? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2019-11-19 :: Egenkontroll el fordelinger

Leksvik Helsetun

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i -ramme- på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkople plumbert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2019-11-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: trykk over =6,0 trukk under=6,6 test ok

2019-11-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: trykk over=6 trykk nder=6 test ok

2019-11-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2019-11-27 :: Uforutsette hendelser

Leksvik Helsetun

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Branntilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. slokkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hæverk

Status: Utført

Kommentar: ok

2019-11-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: trykk over=6,0 trykk under =6,2 test ok

2019-12-03 :: Brannklassifiserte dører egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2019-12-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2019-12-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll**Leksvik Helsetun**

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: testet ok

2019-12-27 :: Uforutsette hendelser**Leksvik Helsetun**

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt) - Blindalarmer (tekniske feil) - Brannstilløp - Utkobling av brannalarm/ autom. slokkeanlegg - Bruk av manuelt brannslukkeutstyr - Hærværk

Status: Utført

Kommentar: ingen

2019-12-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: 2012 bygget: o 6,2 u 6,2 test ok Strandheim : o6,5 u6,2 test ok kjøkken : o6,0 u 6,2 test ok

2019-12-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Strandheim: o6,6 u6,2 test ok 2012 bygget o6,2 u7,2 test 0 u6,2 test okok kjøkken: o6

2019-12-27 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Strandheim: o 6,6 u 6,2 Test ok 2012 bygget: o6,0 u7,2 test ok Kjøkken : o6,0 u6,2 test ok

2020-01-10 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Trykk ok , test ok

2020-01-10 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2020-01-27 :: Alarmanlegg, autorisert kontroll

Leksvik Helsetun

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av Autronica

2020-02-05 :: Brannøvelse nyansatte, vikarer og lærlinger.

Leksvik Helsetun

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Dette innebærer at - Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slökkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj. - Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernarbeid. - Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer. anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Status: Utført

Kommentar: Utført av Marit Aalberg

2020-02-06 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Gjort det idag 6/2-2020. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-06 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Gått idag 6/2-2020. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

2020-02-11 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Gikk denne den 6/2-20 Se vedlegg

2020-02-25 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok Se vedlegg

2020-02-25 :: Egenkontroll Håndslukkere

Leksvik Helsetun

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-02-25 :: Alarmanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. • Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. • Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. • Test av alarmklokker, høres de over alt? • Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. • Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

2020-02-25 :: Automatiske sløkkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned). • Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil. • Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Denne egenkontrollen har varit bort fra systemet. Vi hitte den nu. 25/2-2020 Inge avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

2020-02-25 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

2020-02-25 :: Automatiske sløkkeanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Denne egenkontrollen har varit bort fra systemet. Vi hitte den nu. 25/2-2020 Inge avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

2020-03-09 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Jeg har haft ferie i 1 uke. Inga anmerkninger eller avvik idag 9/3-2020 Se vedlegg

2020-03-09 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Jeg har haft ferie i 1 uke. Inga anmerkninger eller avvik idag 9/3-2020 Se vedlegg

2020-03-12 :: Autorisert kontroll kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Kontroll av nødllysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE

2020-03-23 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Gikk denne 23.03.20 Se vedlegg

2020-03-23 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskrom

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger.Alt ok Se vedlegg

2020-03-23 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2020-03-25 :: Branndokumentasjon, revisjon

Leksvik Helsetun

• Revidere "brannvernperm". Anbefalt frekvens: 1g/år og ved ombygginger

Status: Utført

Kommentar: Avvik og kontroller er ryddet og oppgradert.

2020-03-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2020-04-03 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2020-04-20 :: Automatiske sløkkeanlegg, egenkontroll Tekniskrom

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. D e ok Se vedlegg.

2020-04-20 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2020-04-23 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Denne dagen vart tyver bortglemt. Men har uken efter Se vedlegg

2020-04-27 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

2020-04-30 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.

2020-04-30 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Leksvik Helsetun

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket B. Funksjonskontroll Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses) 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering denne C. Tegninger og oppslag 1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut.

2020-05-04 :: Egenkontroll el fordelinger

Leksvik Helsetun

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i -ramme- på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. D e ok

2020-05-04 :: Egenkontroll el innstallasjoner

Leksvik Helsetun

Faste installasjoner - Har du merket noe unormalt ved anlegget? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade? - Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet? - Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør? - Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? - Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? Ikke-faste installasjoner - Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? - Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? - Har bevegelige ledninger ytre skader? - Er støpsel eller kontakt skadet? - Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? - Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? - Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople? - Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet? - Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk? - Brukes flere skjøteledninger etter hverandre? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

2020-05-04 :: Brannslanger, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-05-04 :: Service Ventilasjonsanlegg

Leksvik Helsetun

Årlig service av Ventilasjonsanlegg utført av Hoist Energy

Status: Utført

Kommentar: Dette gjort av Hamstad 2018

2020-05-04 :: Brannklassifiserte dører egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer) - Test eventuelle magnetlåser - Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende) - Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett) - Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler - Kontroller merking av brannklasse Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: Dem er ok. Så inge avvik eller anmerkninger.

2020-05-04 :: Brannslanger, egenkontroll

Leksvik Helsetun

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-05-07 :: Egenkontroll Håndslukkere

Leksvik Helsetun

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoricerende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

2020-05-08 :: Automatisk sløkkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Det er ok. Se vedlegg

2020-05-15 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok Se vedlegg

2020-05-15 :: Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

Leksvik Helsetun

• Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).• Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.• Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Status: Utført

Kommentar: Det tog 1min og 10 sek foren larmet kom. Annars så ser det bra ut. Se vedlegg

2020-05-25 :: Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

Leksvik Helsetun

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.) - Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil - Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m - Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes - Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning. Anbefalt frekvens: 52 g/år

Status: Utført

Kommentar: Den er ok. Har sendt på Tung rør en melding om byte på vannglasset. Se vedlegg
