

Indre Fosen kommune


Risikoanalyse

Lundeng

Risiko Lundeng

Dato utført 2020-05-27

Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.



Beskrivelse

Vurderte aktuelle risikoer på Lundeng i samarbeid med Hjemmetjenesten

Lundeng - Risikoanalyse - Risiko Lundeng

Kategori Annet
Tittel Risiko Lundeng
Dato utført 2020-05-27

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Utettheter i tak teknisk rom og hobbyrom	Hobbyrom inkl tekn rom virker å være en branncelle som ikke er brutt ved utettheter i taket. Det vurderes derfor ikke at risiko er økt i forhold til personsikkerhet. Tiltak er å få brannkonsulent til å vurdere saken på nytt og gjennomføre de tiltak som anbefales fra denne.	3	2	6
På satt brann	Hold det ryddig rundt utvendige vegger på huset.	1	3	3
Lading av hjelpemidler, elektriske rullestoler	Sørg for at el instalasjonene er tilpasset og i orden. Sjekk at hjelpemidlene er i god og forskriftsmessig stand.	2	2	4
Evakuering av beboere, assistert rømning	De aller fleste trenger assistert rømning. Ved en eventuell utløst brannalarm må alle boliger sjekkes. Det er ingen faste personer på jobb på Lundeng, men hjemmetjenesten er mye tilstede på dagtid fra 08:00 til 21:00. På natt gås det runder hver 3. time. Tiltak kan være et varsel på vakttelefon ved forhåndsvarsel og brann.	3	3	9
Brannøvelser	Årlige brannøvelser og gjennomgang med ansatte og vikarer.	1	3	3
Brannstart i beboerrom, tørrkoking osv.	Instaler komfyrvakt, sørg for at det ikke brukes skjøteledninger og at elektrisk utstyr er i orden	3	3	9
Brann i løst elektrisk utstyr og elektroniske produkter	Gå egenkontroller og utbedre til faste installasjoner når det er praktisk mulig. Egen aktivitet som egenkontroll er aktivert.	3	3	9

Lundeng - Risikoanalyse - Risiko Lundeng

Kategori Annet
Tittel Risiko Lundeng
Dato utført 2020-05-27

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Brann i elektrisk anlegg	Utfør egenkontroller og årlige fagkyndige kontroller.	2	3	6

Lundeng - Aktiviteter - Risiko Lundeng

2020-05-26 :: Vurdering av brannceller Lundeng

Kommentar

☐

Usikkerhet rundt brannceller på Lundeng. Engasjer Rambøll til å vurdere dette. Blir det anbefalt tiltak utføres disse som beskrevet.

2020-06-08 :: Rutiner ved evakuering på Lundeng

Kommentar

☐

lage rutiner og avtaler for evakuering på Lundeng. Samarbeid med TBRT og Hjemmetjenesten.
