

Indre Fosen kommune

Risikoanalyse


Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Manglende manuell melder

Dato utført 2020-11-09

Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet



Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2 - Risikoanalyse - Manglende manuell melder

Kategori Annet
Tittel Manglende manuell melder
Dato utført 2020-11-09

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Manuell melder er ikke montert	Manuell melder er ikke montert. Dette kan være vanskelig å gjennomføre. Dette gjelder melder 0201. Årsaken er at nåværende beboer river ned og ødelegger den typen installasjoner. Vår vurdering er at så lenge denne beboeren bor i leiligheten vil det skape mer uro og falske alarmer med manuell melder. Sikkerheten og roen for øvrige beboere ivaretas bedre med ordinære (takmonterte), melder i leiligheten. Vi lar derfor melder 0201 stå umontert inntill videre.	1	3	3



Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2 - Aktiviteter - Manglende manuell melder

Ditt søk ga ingen treff

Ingen aktiviteter funnet