



**Rissa Helsetun
2020**



OPTICE

Sluttrapport - Ventilasjonsrengjøring

1. Informasjon om sluttbefaring

Dato for sluttbefaring	Ansvarlig for sluttbefaring
03.10.2020	Tony Holmen
Type besiktigelse	E-post til kontrollør
Digitalt fotoapparat	th@optice.no
Utstyr benyttet	Telefonnummer til kontrollør
Digitalt kamera	919 07 609

2. Kundeinformasjon

Kundenavn	Administrativ kontaktperson
Indre Fosen Kommune	Per Olav Foss
Adresse	E-post til adm. kontakt
Rådhuset	Per.olav.foss@indrefosen.kommune.no
Poststed	Telefonnummer til adm. kontakt
7100 Rissa	941 68 905

3. Informasjon om anleggsplassen

Anleggsnavn	Teknisk kontaktperson
Rissa Helsetun	Morten Rødsjø
Adresse	E-post til kontaktperson
Beliggenhet	Morten.rodso@indrefosen.kommune.no
Poststed	Telefonnummer til kontaktperson
7100 Rissa	909 90 311
Dato for rengjøring	Teamleder Optice AS
30.09-20 – 03.10-20	Tony Holmen

4. Materielliste

Beskrivelse	Antall
Luke 110x110	4

5. Hva er gjort i forbindelse med vårt oppdrag

Rens av hele ventilasjonsanlegget med roterende børster og separat avtrekk.

Anlegget er grovregulert etter rengjøring.

Vi anbefaler befaringsintervall på 2-3 år.

6. Anbefalinger for vedlikehold

Filtre bør kontrolleres 14 dager etter rens og byttes ved behov.

Vi anbefaler årlig filterskift i perioden november-mars.

Aggregat bør rengjøres ved filterskifte.

7. Oppdraget er utført av Optice AS sine teknikere:

Velg tekniker
Tony Holmen
Steffen Dahl

8. Kontroll av utført arbeid

Del av anlegget	Vurdering	Merknad
Aggregat tilluft	Godkjent	
Aggregat avtrekk	Godkjent	
Varmeveksler	Godkjent	
Filter	Godkjent	
Tilluftskanaler	Godkjent	
Tilluftsentiler	Godkjent	
Avtrekkskanaler	Godkjent	
Avtrekksentiler	Godkjent	
Kjøkkenavtrekk	Godkjent	
Avtrekkskanaler kjøkken	Godkjent	
Sluttrensgering / rydding	Godkjent	

Utfyllende kommentarer


Vurderinger: G = Godkjent U = Må utbedres K = Kritisk

Dato for sluttkontroll: 03.10.2020

9. Bilder etter rengjøring



BILDE FØR OG ETTER: AVTREKK VENTIL




BILDE FØR OG ETTER: TILLUFT RIST



BILDE FØR OG ETTER: TILLUFT KANAL



BILDE FØR OG ETTER: HOVEDKANAL AVTREKK



BILDE FØR OG ETTER: AVTREKK KANAL



BILDE FØR OG ETTER: KJØKKEN AVTREKK




BILDE FØR OG ETTER: KJØKKEN AVTREKK



BILDE FØR OG ETTER: AVTREKK KANAL



BILDE FØR OG ETTER: TILLUFT KANAL



BILDE FØR OG ETTER: AVTREKK KANAL