

05 DES 2019

MOTTATT

Tensio TN AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2551
7736 Steinkjer
Telefon: 74 15 05 77
E-post: dle@nte.no

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

PIN-kode:

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-128285

1065607-001

03.12.2019

Påminnelse

Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg

Det lokale eltilsyn (DLE) viser til tidligere tilsendt pålegg om utbedring og rapport 128285 etter kontroll den 22.08.2019 av anlegg i Vinnatrøveien 0005, 7120 LEKSVIK.

I pålegget ble det gitt frist til 28.11.2019 for utbedring av feil og mangler beskrevet i rapport 128285. Den fastsatte fristen for utbedring er nå passert, og vi finner det riktig å minne om dette.

Vi ber om at de påpekte feil og mangler blir utbedret snarest. Er dette allerede utført, må utførende el-virksomhet bekrefte dette til Det lokale eltilsyn snarest.

Om vi ikke mottar bekreftelse på at feilene er rettet, fortrinnsvis skriftlig fra registrert el-virksomhet innen 26.12.2019, vil vi vurdere vår videre oppfølging av saken. Er feil/mangler alvorlige, vil frakobling av de deler av anlegget som ikke tilfredsstiller Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998) bli vurdert, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven) §6.

Alternativt vil vi be om bistand fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB vil i så fall bli bedt om å iverksette tvangsmulkt, jfr. El-tilsynsloven §13.

Vi vil også kunne vurdere å avslutte videre oppfølging av saken. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de feil og mangler som er omtalt i rapporten blir heftende ved anlegget inntil DLE får bekreftelse på at de er utbedret.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at både eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand, jfr. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §9.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Det lokale eltilsyn

DLE Steinkjer
Postboks 2551
7736 STEINKJER
+47 74 15 07 40

Side 1 av 1

AnleggsId:

1065607-001

Rapportnr./SaksId.:

128285

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Anleggsadresse

VEGLYS GANGVEI. SKOLE/IDR.HALL

Vinnatrøveien 0005

7120 LEKSVIK

Målnr.: 6970631401509919

PIN-kode: 5196

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: NTE Nett AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer).

Rettingsarbeidet skal forestås av registrert elektroentreprenør.

Kontrollert av

Lars Dyrstad

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

22.08.2019

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:

**STIKKPRØVEKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG VEGLYS GANGVEI
SKOLE/IDRETTSHALL**

- 1 **Sikringsskap** Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jfr. FEL §20.

Sikringskapdør var gjennomrustet og manglet fungerende hengsler.

- 2 - Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jfr. FEL §20.

Lysmast ved Vinnatrøveien 1/3. Patronlokk, K2, var defekt.

- 3 - På grunn av sikringsskapets beskaftenhet ble anlegget gjort spenningsløst.

Sikringslist i gateskap ble uttatt.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll	Etter utbedring
0,25 M Ω	 M Ω

DLE Steinkjer

27.08.2019

Lars Dyrstad
overingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.