



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Feieravdelingen

Indre Fosen Kommune

Rådhusveien 13

N-7100 . RISSA

Vår saksbehandler
Jorunn Sandvik

Vår ref.
20/3588-1 (5033/20)
oppgis ved alle henvendelser

Deres ref.

Dato
4. februar 2020

Framnesveien 8 - 5054/275/15/0/0 - Tilsynsrapport

Trøndelag brann- og redningstjeneste varslet om tilsyn og/eller feiing den 29.01.2020 i følgende objekt:

Eiendom

Boenhet	GnrBnr	Eiendomsnavn	Navn
H0201	5054.275.15.0.0	Framnesveien 8	Indre Fosen Kommune

*Merknader til bolignr i adresse: Det første tallet beskriver etasje, det andre beskriver leilighet fra venstre.
(U=Underetasje, H=Hovedetasje, L=Loft. Eks. H0102, Hovedetasje, første etasje, leil nr 2 fra venstre.)*

Boenhet/Skorstein	Ordre	Status	Vår representant
H0201	Planlagt tilsyn	Ikke utført	Tor Einar Aune

Åpne avvik på eiendommen: (Tomt felt under = ingen avvik)

Anmerkninger på eiendommen: (Tomt felt under = ingen avvik)

Dersom besøk ikke er blitt utført, ber vi deg kontakte feierlaget for ny avtale. Ring, eller send SMS til mobilnummeret som du har fått varsel fra.

Ved andre henvendelser, ring oss på telefon 41667000 evt. send en e-post til feier@tbtr.no

For mer informasjon, se orientering.

Med hilsen
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Morten Gulliksen
Avdelingsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

ORIENTERING

Besøket ble foretatt i medhold av brannloven av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 17, [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710#KAPITTEL 2](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710#KAPITTEL_2)

Tilbakemelding:

Dersom du har fått registrert avvik på fyringsanlegget, må du gi en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Viser til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd.

Tilbakemeldingen oversendes til Trøndelag brann- og redningstjeneste innen 4 uker fra dags dato, på e-post til feier@tbrt.no eller pr. brev. Frist for utbedring av avvik er 6 mnd. fra dags dato.

Se også vår hjemmeside for mer info vedrørende forslag til utbedring av avvik:

<https://tbrt.no/vanlige-avvik-krav>

(Ved innkledd skorstein: Hvis det er forhold som tilsier at kravet er ugyldig, som f.eks. at innkledning er på lufteløp eller at skorsteinen er rehabilitert med nytt inner-rør, kan kravene være endret. Vennligst ta kontakt.)

Et tilsyn uten registrerte avvik/anmerkninger medfører IKKE en automatisk godkjenning av fyringsanlegget. Eventuelle avvik som ikke er avdekket, er eiers ansvar.

Vi minner om at fyringsanlegget skal være i forskriftsmessig stand og fungere som forutsatt.