


Søknad om tiltak

Tiltakshaver: Tore Eklo, selvbygger

Gnr/Bnr: 90/28

Adresse: Stokkøyveien 118A / Stokkøyveien 118B

Kartutsnitt som viser plassering av eiendommen:



Figur 1- Situasjonsskart

Etter store nedbørsmengder 05.09 er det behov for tiltak knyttet til overvannshåndtering for å begrense ytterligere skader på bygning og gårdsplass/vei. Det var også tilsvarende skade i 2017, men da med større skadeomfang.

Bekken som går over tomte er lagt i ett Sementrør med utvendig dim 400 mm., med stakepunkt midt på gårdsplassen. For å lede vann fra oversiden av huset og ned til bekken, er det lagt to 83 mm. Korrugerte drensrør for å lede dette vannet til bekken (Orange strek)

Vannet ledes videre fra tomtegrensen i åpen bekk som har delvis støpt



Figur 2 - Dagens situasjon

Beskrivelse av tiltak:

Overvannsproblematikk gjør at det er nødvendig med sluk og tilhørende kummer/rør for å lede vann som ikke kommer i dagens bekk.

Vi vil ta kontakt med Tensio for påvisning av kabel i jorden før oppstart.



Figur 3 - Ny overvannsløsning



Figur 4 - Avstander