

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734 STEINKJER

Svar på tilbakemelding på lukking av avvik- Inspeksjon Fosen Gjenvinning AS- Åfjord Kommune

Oversender svar på tilsynsrapporten etter deres tilsynet 27.mars 2019.

Pålegg om opplysninger

En plan for screening av utslippet fra oljeutskillerne.

Vi har oversendt til Hardanger Miljøservice en forespørsel på dette. Ved neste prøvetaking vil vi da kunne iverksette utvidet analyser som skal dekke opp for kartlegging av prioritert stoffer.

Det har i tidligere år vært gjennomført analyser på BTEX, PCB 7, PAH, Olje THC C10-40, SS, pH og tungmetaller. Vi vil få en gjennomgang av dette for å få fram historikken også.

Opplysninger til å utarbeide ny tillatelse.

Dette er under arbeid. Det har kommet på andre oppgaver, slik at vi er ikke helt i mål som planlagt. Denne kommer nok ikke før i august og hvis jeg forsto dere så måtte vi greie det inne 15.juni om dere skulle få behandlet før sommerferien.

Varsel om pålegg om undersøkelser

Undersøkelser av mulig forurensset grunn på bedriftens område på land.

Undersøkelse av sedimenter utenfor skipsopphuggeriet.

Vi har oversendt til Hardanger Miljøservice en forespørsel på dette. Prøver fra sedimenter og biologiske prøver skal tas i sommer. Grunnundersøkelser vil bli gjennomført når vi har fått tilbakemelding fra HM.

Avvik og merknader er register inn i vårt IK system og behandlet der. Observasjonene med tilhørende vedlegg sendes direkte til deres saksbehandler fra systemet slik at dere kan se prosessen med behandlingen av registreringene. Gir en kort kommentar her på avvikene og anmerkningene.

Avvik:

1. Dokumentasjon på kartlegging av avfall og farlig avfall i forkant av skipshuggingen er mangelfull
Revidert rutiner er vedlagt.
2. Dokumentasjon på tilstand, og merking av tanker er ikke tilfredsstillende
Risikokartlegging og kart med ny plassering er vedlagt.
3. Restavfall fra hugging av skrog er samlet i hauger på anlegget
Risikokartlegging vedlagt
4. Det mangler måling av utslipp, samt tømning og kontroll av utslipp fra renseanlegg for 2018
Revidert rutine, FDV OU og oversikt over OU vedlagt.
5. Bedriften skal ha en oppdatert risikovurdering og en beredskapsplan som viser alle aktiviteter ved anlegget
Ny risikovurdering vedlagt. Tiltaksplan er ikke ferdig og vil bli ettersendt. Se kommentar i avviket. Revidert beredskapsplan vedlagt.
6. Bedriften har ikke utarbeidet støysonkart
Tilbud vedlagt
7. EE-avfall lagres på en slik måte at muligheten for utsortering av komponenter til ombruk og materialgjenvinning kan reduseres
Tiltaket er igangsatt, ikke fullført iom at vi ikke har fått containere som er bestilt til formålet. Bilder blir ettersendt om ønskelig når vi har ferdigstilt tiltaket.
8. Merking og lagring av farlig avfall er mangelfull og ikke tilstrekkelig sikker
Tiltaket er igangsatt, ikke fullført iom at vi ikke har fått containere som er bestilt til formålet. Bilder blir ettersendt om ønskelig når vi har ferdigstilt tiltaket.
9. Bedriften har ikke en skriftlig kompetanseplan
Denne er ikke fullstendig ferdigstilt. Vi oversender den når den er klar. Vi skal legge inn alle kursbevis og dokumentasjon på nødvendig kompetanse knyttet til vår drift. Dette var i perm tidligere og skal nå ligg elektronisk i Landax under kompetansemodulen.
10. Tilstanden på betongdekket er stedvis svært dårlig
Tiltak er igangsatt. Bilder kan ettersendes om det er behov for dette.

Anmerkninger

Begge anmerkningen tas til etterretning

1. Finansiell garanti.
2. Området fremstår som uryddig og uoversiktlig

Fosen Gjenvinning as

**SKIPSOPPHUGGING - JERN - METALLER
KJØP - SALG BRUKT SKIPSUTSTYR**

19.06.2019

Skulle det være spørsmål vedrørende vår tilbakemelding og besvarelse på avvikene er vi tilgjengelig for dette.

For Fosen Gjenvinning AS

Med vennlig hilsen/Best regards

Christine Løvvik

HMS / KS - LEDER



Mobil: 948 04 215

E-mail: christine@hermod-teigen.no

Adresse: Lierstranda Industriområde, Terminalen 15, 3414 Lierstranda, Norge

Pb.Adr: PB 486 Brakerøya, 3002 Drammen