

Rehabilitering av pipe

Det er foretatt rehabilitering av pipe på eiendommen
gnr. 40/2 i Afjord.

Rehabilitering har bestått av:

- ☐ Innsetting av ny ovn
- ☒ Utskifting av feierluke
- ☒ Innsetting av stålrør 130 mm.

Det bekreftes herved at pipe er rehabilitert av sakkyndig
personell. Montørgodkjenning er vedlagt.

Utført: 2/7-20...

Kjell Vingen

Eier av eiendommen

Jarle Dalen

Jarle Dalen
Montør
Mob: 47 60 16 25

Heat Fab system

Produktvurdering 128-035 fra SINTEF NBL (se bakside).

Montørgodkjenning

VANGBO A/S bekrefter at firma Jarle Dalen er godkjent Heat Fab montør eller å ha gjennomgått instruksjonsmateriale for Heat Fab montasjeteknikk, og forutsatt at firma Jarle Dalen er innforstått med sitt ansvar overfor lokale bygningsmyndigheter.

Kløfta, ^{25/4} 2005.

for VANGBO A/S


for firma Jarle Dalen

adr: _____

postnr./adr: 7184 Brandstøp.

tlf: 72536179 / 47661625

Jarle Dalen


VANGBO A/S

Myrvangv. 2, NO-2040 Kløfta
TEL: (47) 63 98 12 20
FAX: (47) 63 98 04 65
E-mail: vangbo@online.no

VANGBO A/S, N-2040 Kløfta, tlf: 63 98 12 20

Denne godkjenning foreligger i 2 eksemplarer. Begge undertegnes av montør og returneres til VANGBO A/S, som undertegner og returnerer 1 eksemplar til