

Møteinnkalling

Utvalg: Koordineringsutvalg utvikling støysonene
Møtested: Borgkinten, Ørland rådhus
Møtedato: 09.11.2018
Tid: 09:15

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Finn Olav Odde	Leder	OK-SP
Ketil Kvam	Medlem	OK-PBO
Therese Eidsaune	Medlem	OK-H
Knut Morten Ring	Medlem	OK-AP
Daniel Johansen	Medlem	KSE
Hans Kristian Norset	Medlem	GRUNNEIERE
Karl Erik Sørensen	Medlem	GRUNNEIERE

Vel møtt!

Finn Olav Odde
Leder

Saksnr	Innhold	Lukket

Referatsaker

- Referat fra siste møte KOU

Orienteringssaker

- Støyisolering av fritidsboliger
 - Frist 15.nov ad tilbud innløsning. Fristen må utsettes.
- Nytt flygemønster følges ikke
 - Hvorfor
 - Hvor er kontrollfunksjonen?
- Helårsboliger har endret status til fritidsboliger
 - Viser til info i folkemøte 30.10 der det ble opplyst at et antall boliger har endret status uten vedtak for en del år tilbake.
 - Prosess videre? - tilbakeføring?
- Regionalt verneverdige bygg i rød støysone.
 - Hvordan håndteres vernet? - Aktiv bruk er beste vern
- Freda og verneverdige bygninger i røs støysone.
 - Mangelfull informasjon til eiere om lokalt og/eller regionalt vern.
 - Ny info?
- Avskjæringsgrøfta i nord.
 - Rapport etter befaring foreligger. (Vedlegg)
- Status støyisolering boliger og våningshus

Eventuelt

KORTFATTET RAPPORT FRA BEFARING AVSKJÆRINGSGRØFT I NORD

Tid: Torsdag 25.10.2018 kl.13 – 16.

Til stede:

Grunneiere;

Steinar Kjørsvik, Torgeir Hoff, Jakob Lund

Forsvarsbygg:

Stian Nyrø og Johan Olav Rokstad

Ørland kommune:

Ketil Kvam

1.Utgangspunkt for befaringa:

Anlegget fungerer ikke som forventet og planlagt.

Avskjæringsgrøfta er et viktig avbøtende tiltak for hele jordbruksdrifta i området. Uten fungerende drenering og utløp stopper jordbruksdrifta i området!

Forsvarsbygg er ansvarshavende, og det er et absolutt krav fra Ørland kommune på vegne av næringa at dette skal på plass og fungere 100%.

2.Gjennomføring:

Det ble gått fra øst til vest. Området og anlegget ble besiktiget, det ble gjort observasjoner på jorda og i kummer underveis samt at det ble tatt bilder.

3.Bilder fra befaringa:

Det vedlegges 3 bilder tatt av undertegnede som viser litt av situasjonen pr dato. I tillegg tok FB også bilder og video fra området og kummer som ikke er vedlagt rapporten.

Det har nå vært sammenhengende nedbørsperiode i over 2 måneder. Derfor er det lett å registrere funksjonalitet på anlegget.

4.Observasjoner:

- Store områder langs gjerdet i nord står under vatn.
- Grunneierne uttrykker tydelig fortvilelse over situasjonen.
Jord som tidligere har vært i god hevd er nå ubrukelig. Avlinger står, dreneringa som tidligere har vært god fungerer ikke.
- Utløpet på vestsiden tar ikke unna. Tidligere bilder og observasjoner viser at utløpet ikke tar unna i nedbørsperioder. Sammenføyning med utløp fra indre områder og vinkler på avskjæringsgrøfta der disse møtes fører til redusert kapasitet og at vatnet presses tilbake i avskjæringsgrøfta ved stor vassføring. Kummen i nordvestre hjørne har stått full av vatn. På befaringa er det god vassføring gjennom kummen, men det står overflatevatn over hele området! Dreneringa fungerer ikke i området.
- Det er store kjøreskader og avlingsskader i store deler av området der anleggsarbeidet foregikk.
- Det er god fart på vatnet i avskjæringsgrøfta, men det står overflatevatn i hele området. Hvorfor?
- Det står uhøsta kornavlinger og kornåkrene lider tydelig av dårlig drenering. Områder som tidligere har vært godt kjørbare er umulig å drive nå pga grøftetilstanden .
Områdene står under vatn og tresking har vært umulig pga jordtilstanden.

- Områder i øst har ikke muligheter for påkobling av ny drens eller tilsyn med eksisterende fordi avskjæringsgrøfta ligger innenfor gjerdet.

5.Kommentarer:

- Det er påpekt av grunneiere at eksisterende drenering SKAL kobles fysisk på oversiden av avskjæringsgrøfta.
- Det er påpekt tidligere fra grunneiere at kapasitet 400mm rø mot vest er for dårlig.
- Det er påpekt tidligere at kapasiteten på utløpet er for liten. Nytt avløp direkte vestover uavhengig av utløp fra indre områder løser dette.
- At det står overflatevatn på vestsida samtidig med at det renner godt i avskjæringsgrøfta, kan skyldes at eksisterende drens og avløp mistenkes IKKE koblet fysisk på, men kun lagt inni eller inntil sand og duk.
- At det står overflatevatn i store deler av området kan skyldes manglende påkobling, eller det kan skyldes ødelagte dreneringssystemer pga mye tungtransport i området i perioder med vått vær.

6.Aktuelle behov og tiltak:

- Utløpskapasiteten økes
- Avløpskapasitet i vest økes.
- Avløpssystem og eksisterende drenering kobles fysisk
- Avløpsmulighet til Kjørsvik løses
- Påkoblingsmulighet i øst løses

7.Aktuell løsning:

1. Nytt avløp rett vestover
2. Ny grøft fra vest til øst 8-10 meter unna eksisterende.
Grøfta går parallellt med eksisterende med riktig dybde, riktig fall, nok kapasitet og påkobling til eksisterende systemer.

8.Hva nå:

- Forsvarsbygg tar besiktigelsen til etterretning og vil nå bruke tid på å gå gjennom planer og prosess.
- FB kontakter NLR for informasjon om dette og prosessen videre i forhold til oppdraget NLR har om å planlegge mytt avløp på jorda til Kjørsvik.
- FB verifiserer påkobling eller ikke av eksisternde drens og samlegrøfter.
- FB tar initiativ til nytt møte med kommunen og grunneiere så fort dette er gjort.
Møtested: Landbrukskontoret.
- Kommunen er tilrettelegger og koordinerer kontakt og kommunikasjon i den grad det er nødvendig.

Ketil Kvam, ref





