

Myklebust AS
Trekanten
Vestre Rosten 81
N-7075 TILLER

Tlf.: +47 72 89 37 50
Fax: +47 72 88 91 09
www.myklebustas.no

Org.No: 933 872 416 mva

NOTAT

Oppdragsnavn: Kråkvåg rive- og grunnforurensningstiltak		Oppdragsnummer: P3390
Oppdragsgiver: Skifte eiendom		Dato: 03.12.10
Emne: Prosjekt Gjelhaugen Kråkvåg, sluttrapport riving sikring.		Fra: Paul Myklestad
Til: Prosjektgruppa	Kopi:	

NOTAT:

1 Innledning

Myklebust AS ble engasjert for å bistå Skifte med prosjektering og prosjektgjennomføring i juni 2010. Avtalen er forankret i rammeavtale.

Det ble gjennomført befaring med Forsvarsbyggs Per Mæland i forsvarsbygg som kjentmann. Per har vært i Forsvarsbygg i en årrekke og hatt ansvar for oppfølging av anlegget.

Følgende objekter ble befart på Gjelhaugen

Luftvernstillinger.

Nærstridsstillinger

Underjordisk forlegning

Optisk stilling

Aggregatrom

Det ble tatt prøve av maling på golv i luftvernstilling. Laboratorieundersøkelser viste at det ikke er nødvendig å gjøre spesielle miljøltiltak i forhold til malingen.

2 Prosesser/tidsplan

Prosess	Ansv.	Tid/frist
Skaffe dokumentasjon fra byggeperiode	FB	
Utarbeide konkurransegrunnlag	MY	
KS konkurransegrunnlag	MY/Skifte/ FB	
Annonsering Doffin	MY	
Utsendelse konkurransegrunnlag	MY	
Mottak tilbud	MY	
Tilbudsevaluering	MY/Skifte	
Avgjørelse og klagefrist	MY/FB	
Signering kontrakt	Skifte/Entr	
Oppstartmøte/ Starte rigging	MY/Skifte/Entr	
Utførelse av arbeidsprosesser	Entr.	
Kontroll/oppfølging arbeidsprosesser	Skifte/MY	
Måling og dokumentasjon	Entr.	
Sammenstilling AS-built dokumentasjon	MY	

3 Prosjekt/kontrakt

Kontraksstrategi.

Det ble bestemt å lage en minikonkurranse mellom entreprenører Forsvarsbygg har erfaring med fra tidligere.

Følgende entreprenører ble forespurt;

Bjørn Nordseth

Tore Løkke

Larsen entreprenør Rissa

Tilbudsbefaring ble holdt 16.09.10

Vi mottok tilbud fra Tore Løkke AS og Larsen Entreprenør AS, hvor Løkke AS lå vesentlig under Larsen Entreprenør AS i pris.

4 Gjennomføring

Oppstartmøte/byggemøte1 for rive- og sikringsarbeidene ble holdt 11.10.2010.

Byggemøte2 ble gjennomført 17.11.2010. Arbeidene var da nesten slutført. Vi har senere mottatt fotodokumentasjon på at alle arbeider er ferdig.

5 Teknisk

På befaring ble det tatt bilder av anlegget og det ble tatt miljøprøver av maling.

Det ble bestemt at åpne konstruksjoner skal fylles med stabile fyllmasser og at dette skulle dekket med vekstjord for naturlig revevegetering.

Dieseltank i aggregatrom skal saneres og oppstikkende betongkonstruksjon skulle meisles ned og dekket.

5 Bilder.

Luftvernstilling Gjelhaugen nord..



Nedstigningssjakt luftvernstilling Gjelhaugen nord..




Fra sjakt til hovedrom Luftvernstilling Gjelhaugen nord..



Sikring Luftvernstilling Gjelhaugen nord slutført.



Gjenfyllingsarbeider Gjelhaugen sør .



Gjenfyllingsarbeider Gjelhaugen sør delvis slutført.



Optisk stilling, betong og sikkerhetsglass.




Objekt sikret.



Typisk løpegrav som også er inngang til underjordisk forlegning.



Dieseltank.



Rapport 03.12.2010
Paul Myklestad