

Tilleggsopplysninger til 84/50 saks nr. 08/337 ang avik støttemur.

Jeg sender med noen bilder for å vise hvorfor avviket måtte til ang muren mot land.

For det første,

Så var det vanskeligheter med å få muren til å stabilisere seg siste delen mot land grunnet grunnforholdene, den har stått stabil nå i ett halvt års tid etter flere ganger stabling.

For det andre,

Så var det ny plassering av avløpsanlegg som kom i ettertid etter søknaden av muren var godkjent som gjorde det mest hensiktsmessig og plassere muren sånn den ble.

Ut ifra bildene så kommer septiktanken til å stå innenfor murene værnet mot sjø og storm, hvis septiktanken blir stående utenfor muren så må det uansett settes en sperring med steinmur foran tanken så det ikke kommer sjø inni tanken og for å værne den mot utvasking av masse, se bilde 2 med gammel septiktank etter en storm med høy vannstand.

Det handler om å gjøre det sikkert for fremtidige stormer og for å få forsikret det som blir gjort til forsikringselskapet .

Vedlegg: 5

Bilde 1. Høy vannstand se kryss gammel septiktank

Bilde 2. Septiktank etter storm

Bilde 3. Ny plassering av septiktank

Bilde 4. Vannstand

Bilde 5. Situasjonsskart

Håper dette kan belyse saken ytterligere ut ifra aviksmeldingen.

Mvh.

Richard Johansen