



«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
12188/2020/M71/MALSET

Dato
05.06.2020

RAPPORT FRA TILSYN VED GRØNTVEDT PELAGIC

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 03.06.20 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen [dato], og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Johan Uthus
Brannsjef

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse	Postboks 401 7129 Brekstad	Telefon	72 51 40 00
Besøksadresse	Gamle Fjæravei 25 7130 Brekstad	Internett	www.fbrt.no
E-post	postmottak@fbrt.no	Org.nr.	997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Grøntvedt Pelagic
Tilsynsdato	03.06.20
Tilbakemeldingsfrist	01.08.20
Eier	Grøntvedt Næringsbygg
Bruker(e)	Grøntvedt Pelagic
Knr/gnr/bnr	5057-174/331, 328, 282, 355, 327

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd, forskrift av 08.06.09 nr. 602 om håndtering av farlig stoff og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet	
Navn	Virksomhet
Alexander Gøntvedt	Grøntvedt Pelagic
Marianne Bærøy	Grøntvedt Pelagic
Malin Lothe	Grøntvedt Næringsbygg
Bjørn Vik	Fosen brann- og redningstjeneste
Malene Stræte	Fosen brann- og redningstjeneste

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Innmelding av farlig stoff er ikke korrekt.	Det forelå tre innmeldinger av farlig stoff til DSB, kun en av disse er korrekt.	FSF § 12
2	Det var ikke etablert et tilstrekkelig system for kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner	Følgende punkter ble avdekt: - Ettersyn sprinkleranlegg utføres ikke i tilstrekkelig intervall og etter anvisninger som følger med anlegget. Det utføres kontroller med trykk over og under ventil, men ikke de øvrige kontrollpunktene. Det ble for det ene sprinkleranlegget avdekt sannsynligvis defekt manometer (nål pekte på høyeste trykk), dette var avlest og registrert flere ganger uten at det var oppfattet som feil/gjort tiltak. - Det forelå ikke rutiner som sikrer at ettersyn av brannvarslingsanlegget utføres, ettersynet skal utføres i det intervall og omfang som beskrives i ferdigdokumentasjon. Tilsvarende gjelder for ledesystemet. - Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på vedlikehold av sprinkleranlegg og at dette er i samsvar med gjeldende krav. - Brannvarslingsanlegget i bygget med forlegning viste feilmeldinger ved tilsynstidspunktet, det var ikke bebodd på tidspunktet og virksomheten understreket at anlegget skulle være i drift og fungere som forutsatt før bygget tas i bruk.	Forskrift om brannforebygging § 5

6.2. Andre forhold

Det er av brannvesenets inntrykk at virksomheten tar brannsikkerhet og arbeid med kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet på alvor.

Det er behov for følgende avklaringer i etterkant før tilsynet kan avsluttes.

Brannvesenet ber derfor om en tilbakemelding på kulepunktene under som ble diskutert på tilsynet:

- Tegninger som viser seksjonering for bruk i brannvesenets innsatsplan.
- Oversende utdrag fra brannteknisk prosjektering som viser at det ikke er behov for oppkobling mot alarmsentral.
- Risikovurdering vedr. forlegning og oppbevaring av farlig vare
- Vannforsyning for å sikre sprinkleranlegget.

Det ble under tilsynet avtalt at brannvesenet skal oversende liste med telefonnummer for å sikre adkomst via port.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 01.08.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.