

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS
Postboks 401
7129 BREKSTAD

Deres ref.
21657/2020/M71/PEROVE

Vår ref.
13145/2020//KRIGIL

Dato
21.10.2020

Svar på rapport fra tilsyn By barnehage 21.09.20 v/Per Ove Johansen

Vi viser til deres brev av 25.09.20 vedr. rapport fra branntilsyn 21.09.20, og oversender fremdriftsplan med tidspunkt for når og hvordan avvik blir lukket.

Nr.	Avvik	Kommentar FBRT	Handlingsplan
1	Eier av bygg kunne ikke vise til tilstrekkelig med dokumentasjon på at plikter etter §§5,8 og 9 i forskrift om brannforebygging var oppfylt.	<u>Følgende ble avdekt under tilsynet:</u> - Bygget består av flere byggetrinn over flere år. Barnehage-del ble opplyst å være fra midten av 1990- tallet. Eier kunne ikke dokumentere at sikkerhetsnivået i resterende bygningsmasse var oppgradert. - Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på eksisterende brannteknisk inndeling. (brannskillende konstruksjon, seksjonering mm ...) - Dokumentasjon på ettersyn av branntekniske installasjoner /byggningsdeler kunne ikke fremvises ved tilsynet.	<u>Dokumentasjon:</u> - På at sikkerhetsnivået i resterende bygningsmasse var oppgradert. - På eksisterende brannteknisk inndeling. - På ettersyn av branntekniske installasjoner/byggningsdeler Fremskaffes innen 31.12.20.
2	Eier hadde ikke tilstrekkelig rutiner for å sørge for at bygningsdeler i byggverket som skal begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert slik at de fungerer.	Det ble under befaringen avdekket manglende tetting av gjennomføring i brannskillende konstruksjon mellom barnehage og gammel skole.	Tetting blir gjennomført snarest, og senest i løpet av uke 43.
3	Bruker av bygget kunne ikke fremvise dokumentasjon på at virksomhetens plikter i henhold til §§12 og 13	Bruker kunne fremvise detaljert branninstruks med tiltakspunkter ved brann, men følgende var mangelfullt dokumentert:	Plan for øvelser står i branninstruks, 2 hvert halvår.



etter forskrift om brannforebygging var oppfylt.	- Plan for øvelser • Dokumentasjon for gjennomføring og evaluering av øvelser • Dokumentasjon på opplæring av ansatte og dokumentasjon på opplæring av nyansatte før de settes i selvstendig arbeid. • Dokumentert risikovurdering, risikovurderinger bør omtale soving innendørs i rom uten røykdetektor med mer.	Men etter anbefaling fra FBRT går vi bort fra uvarslet øvelse. Vi jobber med å få på plass en slukkeøvelse med FBRT på et personalmøte i november- 20. • Det jobbes på overordnet nivå med ny beredskapsplan for barnehagene i ÅK. • Her vil også dokumentasjon komme inn. <u>Beredskapsplanen skal stå ferdig i løpet av første halvdel av 2021.</u> • Alle ansatte og vikarer må lese og sette seg inn i branninstruks, men dokumentasjon, signering på dette mangler. Dette vil komme som eget pkt. i ny beredskapsplan. • Vi har i etterkant av tilsynet sluttet med soving inne uten kontinuerlig tilsyn, pga mangel på detektorer. • Tar en risiko - vurdering når dette er på plass. Dokumentasjon på dette vil komme inn i en ny beredskapsplan.
---	---	---

4	Bruker av bygget hadde ikke sørget for at rømningsveier opprettholdt sin funksjon og at fremkommeligheten ikke blir redusert.	Under befaring ble følgende avdekt: • Barnegrind i rømningsvei i underetasje slår feil vei, og kan låses. • Låse-hasp montert på utsiden av dør til «soverom» i hovedetasje.	Avvik lukket. • Barnegrind er fjernet. • Låsehasp er fjernet.
---	---	---	---

For Åfjord Kommune

Kristin Syltern Gilde
Styrer By barnehage

Kopi:

Hilde Haugdahl Humstad
Eiendom- og beredskapssjef