



BYGDA 2.0 AS
Att. Ingrid Langklopp
Linesveien 49
7178 STOKKØY

Deres ref.

Vår ref.

24261/2020/M71/PEROVE

Dato

29.10.2020

RAPPORT ETTER TILSYN VED BYGDABOKSEN 28.10.20

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 28.10.20 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 11.12.20, og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	Bygdaboksen
Beskrivelse av objekt	
Tilsynsdato	28.10.20
Tilbakemeldingsfrist	30.11.20
Eier	Bygda 2.0
Bruker(e)	Bygdaboksen
Knr/gnr/bnr	5058/89/69
Oppfølging etter forrige tilsyn	Førstegangstilsyn

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Ingrid Langklopp	Styrer	Bygda 2.0
Malene Stræte	Leder Forebyggende avdeling	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble gjennomført som et førstegangstilsyn. Det ble innledet med gjennomgang av internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på virksomhetens plikter etter forskriftens §§ 4, 5, 8 og 9 er oppfylt.	Eier kunne ikke fremlegge dokumentasjon på systematisk sikkerhetsarbeid, herunder dokumentasjon på at brukere av byggverk er gjort kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten	Forskrift om forebyggende §10
2	Det var ikke etablert tilstrekkelig system for ivareta kontroll og vedlikehold av branntekniske installasjoner som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann blir utført for å sikre at disse fungerer som forutsatt.	Med kontroll og vedlikehold menes: - Sakkyndig kontroll av brannvarslingsanlegg, ledesystem, manuelt sløkkeutstyr m.m. - Ettersyn av branntekniske installasjoner som nevnt over. - Vedlikehold og dokumentasjon av dette. FDV-dokumentasjon som følger fra når bygget var nytt bør danne grunnlaget for dette arbeidet.	Forskrift om forebyggende §5

		Det ble under tilsynet opplyst om at det var gjennomført sakkyndig kontroll av brannvarslingsanlegget, men at dokumentasjon ikke var tilgjengelig.	
3	Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på virksomhetens plikter etter §§11, 12 er oppfylt.	Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på rutiner for det brannforebyggende arbeidet som gjennomføres ved virksomheten herunder: - Rutiner som sikrer at bygget brukes i samsvar med kravene som gjelder for brannsikkerhet - rutiner for håndtering av avvik og mangler - rutiner for å sikre at rømningsveiene opprettholder sin funksjon og at fremkommeligheten ikke reduseres - opplæring og øvelser av ansatte - rutiner for ivaretagelse av brannsikkerheten ved større arrangement. Det var kun eier som var varslet og var tilstede ved tilsynet, brannvesenet ber derfor om at overnevnte dokumentasjon ettersendes.	Forskrift om forebyggende §13

6.2. Anmerkninger

Ingen anmerkninger.

6.3. Andre forhold

Tilsynet ble gjennomført som et førtegangstilsyn, med hovedfokus på å gi råd og veiledning til et fremtidig godt brannforebyggende arbeid. Under tilsynet ble det avdekt at det gjenstår noe arbeid i forbindelse med det brannforebyggende arbeide med hensyn til dokumentasjon.

Bruker og eier bør i samarbeid må gjennomgå forskrift om brannforebygging kapittel 2 og 3. Det kan være fordelaktig å etablere rutiner som sikrer at leietakere får formidlet tilstrekkelig informasjon med hensyn til brannforebygging ved arrangementer. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik gjennomgått.

Det var enighet om at virksomhet finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 11.12.20 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør