



ÅFJORD KOMMUNE

Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

21657/2020/M71/PEROVE

Dato

25.09.2020

RAPPORT FRA TILSYN BY BARNEHAGE 21.09.20

Fosen brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte branntilsyn den 21.09.2020 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 21.10.2020 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Reaksjonsformer

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
- Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.
- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.
- Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen
Per Ove Johansen
Branninspektør

Malene Stræte
Leder forebyggende avd.

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse

Postboks 43

7159 Bjugn

Besøksadresse

Fjæraveien 20

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Telefon

72 51 40 00

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

TILSYNSRAPPORT

1. Om tilsynet	
Navn på objekt	By Barnehage
Beskrivelse av objekt	Gammel skole, ulike byggetrinn.
Tilsynsdato	21.09.2020
Tilbakemeldingsfrist	21.10.2020
Eier	Åfjord kommune
Bruker(e)	Åfjord kommune/By barnehage
Knr/gnr/bnr	5058- 30/30
Oppfølging etter forrige tilsyn	Førstegangstilsyn

Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. Tilsynet er utført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

2. Deltakere ved tilsynet		
Navn	Tittel	Virksomhet
Hilde Bugge	Driftsteknikker	Åfjord kommune
Hilde Haugdal Humstad	Beredskaps koordinator	Åfjord Kommune
Ole Jonny By	Driftsteknikker	Åfjord Kommune
Kristn Syltern Gilde	Styrer	By barnehage
Malene Stræte	Leder forebyggende	FBRT
Per Ove Johansen	Branninspektør	FBRT

3. Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

4. Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

5. Definisjoner	
AVVIK	Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING	Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER	Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

6. Funn

6.1. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Nr.	Avvik	Kommentar	Avvik fra
1	Eier av bygg kunne ikke vise til tilstrekkelig med dokumentasjon på at plikter etter §§5,8 og 9 i forskrift om brannforebygging var oppfylt.	Følgende ble avdekt under tilsynet: - Bygget består av flere byggetrinn over flere år. Barnehage del ble opplyst å være fra midten av -90 tallet. Eier kunne ikke dokumentere at sikkerhetsnivået i resterende bygningsmasse var oppgradert. - Det kunne ikke fremvises dokumentasjon på eksisterende brannteknisk inndeling. (brannskillende konstruksjon, seksjonering mm ...) - Dokumentasjon på ettersyn av branntekniske installasjoner/bygningsdeler kunne ikke fremvises ved tilsynet.	Forskrift om brannforebygging § 10.
2	Eier hadde ikke tilstrekkelig rutiner for å sørge for at bygningsdeler i byggverket som skal begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert slik at de fungerer som forutsatt.	- Det ble under befaringen avdekket manglende tetting av gjennomføring i brannskillendekonstruksjon mellom barnehage og gammel skole.	Forskrift om brannforebygging § 5.
3	Bruker av bygget kunne ikke fremvise dokumentasjon på at virksomhetens plikter i henhold til §§12 og 13 etter forskrift om	Bruker kunne fremvise detaljert branninstruks med tiltakspunkter ved brann, men følgende var mangelfullt dokumentert: - Plan for øvelser	Forskrift om brannforebygging § 13.

	brannforebygging var oppfylt.	- Dokumentasjon for gjennomføring og evaluering av øvelser - Dokumentasjon på opplæring av ansatte og dokumentasjon på opplæring av nyansatte før de settes i selvstendig arbeid. - Dokumentert risikovurdering, risikovurderinger bør omtale soving innendørs i rom uten røykdetektor med mer.	
4	Bruker av bygget hadde ikke sørget for at rømningsveier opprettholdt sin funksjon og at fremkommeligheten ikke blir redusert.	Under befaring ble følgende avdekt: - Barnegrind i rømningsvei i underetasje slår feil vei, og kan låses. - Låse hasp montert på utsiden av dør til «soverom» i hovedetasje.	Forskrift om brannforebygging § 11.bokstav b.

6.2. Andre forhold

Det ble gjennomført et førstegangstilsyn, hvor fokuset var å informere om gjeldende regelverk. Inntrykket er at det gjennomføres mye bra brannforebyggende arbeid i By barnehage.

7. Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

8. Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen [21.10.2020], og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Med hilsen

Per Ove Johansen
Branninspektør