



Martin Thu Tesli

Elveveien 11
1555 Son

Deres ref.

Vår ref.

6893/2020/M71/GEAAUN

Dato

19.03.2020

BRANNTILSYN FRU INGERS VEI 179 GNR 178/46 ØRLAND 2020

RAPPORT FRA TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Tilsynet, gjennomført av Fosen brann- og redningstjeneste IKS, ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6 se vedlegg.

Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging.

Opplysninger fra tilsynet	
Gnr/Bnr	178/46
Adresse	Fru Ingers vei 179
Eier	Martin Tesli
Dato for tilsynet	26/11-2019
Eier/repr. for eier	Cato Gjertsen
Fra FBRT	Geir Atle Aune

Innledning

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten.

Omfang

Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.

Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket.



Postadresse

Postboks 401

Telefon

72 51 40 00

7129 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25

Org.nr.

997 104 552

7130 Brekstad

E-post

postmottak@fbrt.no

Definisjoner:**AVVIK:**

Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på følgende krav fastsatt i forskrift om brannforebygging § 6:

- Fyringsanlegget skal virke som forutsatt, og ikke inneha feil som vesentlig øker risikoen for brann
- Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
- Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt
- Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avdekte avvik, anmerkninger og kommentarer fra tilsynet:

AVVIK			
Nr	Avvik	Kommentar	Hjemmel
1	Eier har ikke sørget for at fyringsanlegget virker som forutsatt, og ikke innehar feil som vesentlig øker risikoen for brann.	• Brannmur (fliser pålimt vegg) stue 1 etg ikke godkjent. • Fliser under ildsted stue må fuges. • Ildsted kjøkken for nærme brennbart på siden og fliser undre ildstedet må fuges	Forskrift om brannforebygging § 6
KOMMENTARER			
Observasjoner/andre forhold			
Skorstein er feid og sot fjernet.			

Tilbakemelding og reaksjonsformer

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 08/05.2020 og sendes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp:

- Vedtak om forbud mot bruk(fyringsforbud), jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.

Tilbakemelding sendes:

Fosen brann- og redningstjeneste
Postboks 401
7129 Brekstad

epost: postmottak@fbrt.no

Med hilsen
Geir Atle Aune
Branninnspektør

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.