

Fra: Post Bygning[bygning@klp.no]
Dato: 20.01.2016 11:04:41
Til: Bratberg Ronald
Tittel: VS: 1633 - Skjervøy vannverk - skade etter lynnedslag -tilleggsopplysninger.

Hei,

Og takk for rapporten.

Rapporten mangler dessverre kalkulasjon/estimat på reparasjonskostnader og beskrivelse hvordan el.anlegget er sikret mot overspenning.


For at vi skal kunne vurdere skaden og evt. tilkalling av egen takstmann trenger vi raskest mulig mer utdypende informasjon.

Vennligst sendt inn rapport fra STH, som beskriver anleggets overspenningsvern, samt reparasjonskostnadene.

Takker på forhånd.

Med vennlig hilsen

Sylvia Steinwagner-Bublitz
Skadebehandler



KLP Skadeforsikring AS
Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo

www.klp.no

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: Bratberg Ronald [mailto:Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]
Sendt: 18. januar 2016 09:19
Til: Post Bygning
Emne: 1633 - Skjervøy vannverk - skade etter lynnedslag -tilleggsopplysninger.

Deres ref. 203298MAG

Hei.

Viser til tidligere korrespondanse vedr. overnevnte skade ved Skjervøy vannverk etter lynnedslag. Vi har nå mottatt rapport fra STH Engineering AS, og denne vedlegges e-posten.

Når vi har mottatt faktura fra alle som har vært involvert, oversendes regnskap over de utgifter vi har hatt med denne skaden.

mvh
Ronald Bratberg