

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no] Dato: 18.12.2018 09:55:59 Til: 'Hustad, Stein Tore' Kopi: Risvik Alfred Tittel: SV: Strand Skole Osen Hei.

Vi ønsker at dere bestiller og monterer pumpen så snart dere har muligheter til det.



Fra: Hustad, Stein Tore [mailto:stein-tore.hustad@gk.no]

Sendt: 18. desember 2018 08:43

Til: Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Kopi: Lorentzen, Håvard <Haavard.Lorentzen@gk.no>; Nordgaard, Anton Reinert <anton.nordgaard@gk.no>; Grefstad, Roger <roger.grefstad@gk.no>

Emne: RE: Strand Skole Osen

Hei

Pris utskifting pumpe på radiatorkurs ved Strand skole.

Gjelder utskifting til ny elektronisk pumpe ferdig montert og justert.

Pris 11 400,- eks. mva.

Eventuell justering av andre kurser kommer i tillegg.



Stein Tore Hustad
Servicetekniker, vannsystem

GK INNEKLIMA AS

Telefon: +4774141820

Mobil: +4794179792

Internett: <http://www.gk.no>

Mail: stein-tore.hustad@gk.no

Besøksadresse: Sjøfartegata 12

Postadresse: 7714 Steinkjer



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

From: Grefstad, Roger

Sent: fredag 14. desember 2018 13:26

To: Hustad, Stein Tore <Stein-Tore.Hustad@gk.no>

Cc: Lorentzen, Håvard <Haavard.Lorentzen@gk.no>; Nordgaard, Anton Reinert <Anton.Nordgaard@gk.no>

Subject: SV: Strand Skole Osen

Hei.

Kan du gi pris på pumpebytte til Ronald i Osen kommune.

Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS

Mobil: +4790934658

Internett: <http://www.gk.no>

Mail: Roger.Grefstad@gk.no

Besøksadresse: Bård Iversens veg 7

Postadresse: 7037 Trondheim



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: Hustad, Stein Tore

Sendt: 12. desember 2018 08:17

Til: Grefstad, Roger

Kopi: Lorentzen, Håvard; Nordgaard, Anton Reinert

Emne: RE: Strand Skole Osen

Hei

Ventil motor for rom 116 er montert. Det ligger også ekstra motorer hos vaktmester. Motor koblet av elektriker.

Pumpe på "øst kurs" er ikke byttet da det viste seg at denne greide prosjekterte mengder.

Pumpen er greier ikke å levere det den gjorde da den var ny så den er noe sliten.

Bytting av denne pumpen er nok det riktige når vi ser på temperatur problemene som er på bygget.

Det viser seg også at bygget krever litt større effekt og/eller mengde og/eller temperatur enn prosjektering tilsier.

Dette kan ha mange årsaker som valgte radiatorer, vann strømnings messige forhold og plassering.

Skal det byttes pumpe på denne kursen trenger jeg en bestilling på dette.

Det ser også ut til at litt justering av mengder på "problem rom" kan være hensikts messig.

Det var også ombyttet tur og retur ledninger på en del radiatorer. Dette er vaktmester kjent med, men er det ordnet??



Stein Tore Hustad
Servicetekniker, vannsystem

GK INNEKLIMA AS

Telefon: +4774141820

Mobil: +4794179792

Internett: <http://www.gk.no>

Mail: stein-tore.hustad@gk.no

Besøksadresse: Sjøfartegata 12

Postadresse: 7714 Steinkjer



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

From: Grefstad, Roger

Sent: tirsdag 11. desember 2018 12:23

To: Hustad, Stein Tore <Stein-Tore.Hustad@gk.no>

Cc: Lorentzen, Håvard <Haavard.Lorentzen@gk.no>

Subject: SV: Strand Skole Osen

Hei.

Var en tur innom Strand skole sist fredag, se for øvrig vedlagte epost til Osen kommune.


Anbefaler vel også at sirkpumpe på kurs øst også byttes. Ifølge Alfred, så sliter han med å få opp varmen på denne flyøen.

Vestsiden er blitt mye bedre etter bytte av pumpe.

Hjem Oversikt Ventilasjon Varmeanlegg Romstyring Informasjon

Romstyring plan 1

RT901



Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS
Mobil: +4790934658
Internett: <http://www.gk.no>
Mail: Roger.Grefstad@gk.no
Besøksadresse: Baard Iversens veg 7
Postadresse: 7037 Trondheim

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: Grefstad, Roger
Sendt: 14. november 2018 12:41
Til: Hustad, Stein Tore
Kopi: Lorentzen, Håvard
Emne: SV: Strand Skole Osen

Hei.

Fikk en telefon fra elektriker i går, vedr styring av varme på rom 116. Arbeidsrom for lærere.

Ettermontering av varmeventil for rommet utført?

Noe dere har fått bestilling på? Denne må vel da implementeres på undersentral/SD?

Noe mere som er utført, nye pumper levert på rad kurser?

Roger Grefstad
Prosjektleder

GK Inneklima AS
Mobil: +4790934658
Internett: <http://www.gk.no>
Mail: Roger.Grefstad@gk.no
Besøksadresse: Baard Iversens veg 7
Postadresse: 7037 Trondheim

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: Lorentzen, Håvard
Sendt: 16. august 2018 13:42
Til: Hustad, Stein Tore
Kopi: Nordgaard, Anton Reinert; Grefstad, Roger
Emne: Strand Skole Osen

Ta kontakt med Ronald Brattberg osen kommune og avtal dag for feilsøking. 90935087.

Ta også kontakt med Roger Grefstad på GK BA før du tar turen, slik at han er tilgjengelig på support.

Oppdraget gjelder feil på enten noen aktuatorer eller ventiler (romkontroll).

Grefstad tror kanskje han vet hva problemet er ☺

Vi har stipulert ca. 1 dag med feilsøking på dette til kommunen.
Rapport med pris på utbedringer etter endt oppdrag.

Jeg har bestilt aktivitet.


Håvard Lorentzen
Avdelingsleder.
GK Inneklima AS
Telefon: (+47) 74 14 18 20
Mobil: (+47) 91 12 70 43
E-post: havard.lorentzen@gk.no
Besøksadresse: Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer, Tjuin 7790 Malm