

OSEN KOMMUNE
Att: Fakturamottak Bjugn
Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN

Til stede:
Alfred Risvik

Målepunktsid:
47134691

Saksnr:
272610

Dato:
10.04.2019

Forhåndsvarsel

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 03.04.2019

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 0407842-001.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. El-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 10.04.2019. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd. De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. Forvaltningsloven §16.

Frist for å komme med eventuelle kommentarer er innen 10.05.2019

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebære at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av kontrollrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 -19.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73934424

Med hilsen
TrønderEnergi Nett AS



Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

TrønderEnergi Nett AS

Telefon: 73500050

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenerginett.no
dle@tronderenergi.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

TrønderEnergi Nett AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 73 50 00 50

OSEN KOMMUNE
Att: Fakturamottak Bjugn
Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN

STRAND SKOLE
Vingsandveien 0002
7740 STEINSDALEN

Saksnr.	272610	Pinkode	7759
Anleggsnr.	0407842-001	Målernr.	6970631403993723
Målepunktsid.	47134691	Kontrolldato	03.04.2019
Kontrolltype	PERIODISK	Beh. av	Roger Harsvik

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle@tronderenergi.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
<i>Merking av kurser og adgang er mangelfull.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Driftspersonell manglet opplæring og kurs for å bli instruert for drift av sikringsfordelingene der det er påkrevd. Det manglet også oppslag om hvem som er instruert. Jf. fel § 10
<i>Sikringer som krever sakkyndig betjening gjør at man må ha tilgang på noen som er godkjent til å betjene disse.</i> |
| 3 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Løse ledninger og punkter med berøringsfare.</i> |
| 4 | Sikringsfordeling
Alle skap | Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32
<i>Det må utarbeides en enlinjeoversikt som viser alle fordelinger og tilknytninger i alle skap.</i> |
| 5 | Sikringsfordeling
AG11 v | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Det var mangelfull kapsling i skap.</i> |
| 6 | Fyrrom
V/AD-01 | Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. fel § 28
<i>Kabler til frekvensomformere var avmantlet utenfor kapsling.</i> |
| 7 | Sikringsfordeling
Ungdomsbygg | Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32
<i>Mangelfull merking. Skilt om sakkyndig betjening mangler.</i> |
| 8 | Utvendig
Ungdomsbygg | lederen var ikke betryggende festet. Jf. fel § 21
<i>Lederen til varmepumpe var usikret.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

10.04.2019

Dato

Roger Harsvold

Underskrift