

OSEN KOMMUNE
Att: Fakturamottak Bjugn
Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN

Målernr
6970631403993723

Målepunktsid:
47134691

Saksnr:
272610

Dato:
21.05.2019

Vedtak

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 03.04.2019

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 0407842-001.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn (DLE), kontroll av det elektriske anlegg tilknyttet TrønderEnergi Nett AS sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av DLE, jf. el-tilsynsloven § 3 og fel § 7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Vedtak

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og seinest innen 20.07.2019 jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9

DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

De påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.


De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes via DLE. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 - 19.

Hvis De besørger retting av påviste feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Ved evt. forespørsler, ring 73934424.

Med hilsen

TrønderEnergi Nett AS



Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

TrønderEnergi Nett AS

Telefon: 73500050

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenerginett.no
dle@tronderenergi.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

TrønderEnergi Nett AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 73 50 00 50

OSEN KOMMUNE
Att: Fakturamottak Bjugn
Alf Nebbs gt 2
7160 BJUGN

STRAND SKOLE
Vingsandveien 0002
7740 STEINSDALEN

Saksnr.	Pinkode
272610	7759
Anleggsnr.	Målernr.
0407842-001	6970631403993723
Målepunktsid.	Kontrolldato
47134691	03.04.2019
Kontrolltype	Beh. av
PERIODISK	Roger Harsvik

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle@tronderenergi.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
<i>Merking av kurser og adgang er mangelfull.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Driftspersonell manglet opplæring og kurs for å bli instruert for drift av sikringsfordelingene der det er påkrevd. Det manglet også oppslag om hvem som er instruert. Jf. fel § 10
<i>Sikringer som krever sakkyndig betjening gjør at man må ha tilgang på noen som er godkjent til å betjene disse.</i> |
| 3 | Sikringsfordeling
Hovedfordeling | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Løse ledninger og punkter med berøringsfare.</i> |
| 4 | Sikringsfordeling
Alle skap | Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32
<i>Det må utarbeides en enlinjeoversikt som viser alle fordelinger og tilknytninger i alle skap.</i> |
| 5 | Sikringsfordeling
AG11 v | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Det var mangelfull kapsling i skap.</i> |
| 6 | Fyrrom
V/AD-01 | Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. fel § 28
<i>Kabler til frekvensomformere var avmantlet utenfor kapsling.</i> |
| 7 | Sikringsfordeling
Ungdomsbygg | Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32
<i>Mangelfull merking. Skilt om sakkyndig betjening mangler.</i> |
| 8 | Utvendig
Ungdomsbygg | lederen var ikke betryggende festet. Jf. fel § 21
<i>Lederen til varmepumpe var usikret.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

10.04.2019

Dato

Roger Harsvold

Underskrift