



HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Vedlagt kopi av Forhåndsvarsel.

Med hilsen
Tensio TS AS

A handwritten signature in blue ink that reads "Roger Harsvik".

Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

KOPI

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Til stede:
Elbjørg

Målepunktsid:
47461568

Saksnr:
282378

Dato:
25.02.2020

Forhåndsvarsel

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 24.02.2020

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 0408032-001.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. El-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 25.02.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd. De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. Forvaltningsloven §16.

Frist for å komme med eventuelle kommentarer er innen 26.03.2020

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebære at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av kontrollrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 -19.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73934424

Med hilsen
Tensio TS AS



Roger Harsvik
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

Tensio TS AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 74 12 15 00

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Leilighet
Rådhusveien 0001
7740 STEINSDALEN

Saksnr.
282378

Anleggsnr.
0408032-001
Målepunktsid.
47461568

Kontrolltype
PERIODISK

Pinkode
3544

Målernr.
6970631404357050
Kontrolldato
24.02.2020

Beh. av
Roger Harsvik

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle.ts@tensio.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Sikringsfordeling | Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. Jf. fel § 13
<i>Det må fremvises samsvarserklæring for anlegget.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
<i>Fortegnelsen beskrev ikke overspenningsvern.</i> |
| 3 | Kjøkken | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for komfyrvakt. Jf. fel § 21
<i>Føleren for komfyrvakten var ikke montert.</i> |
| 4 | Tekniskrom | Utjevningsforbindelse til sprinkelvannledning manglet. Jf. fel § 19
<i>Det manglet jording av sprinkelanlegg.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

4,4 M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

25.02.2020

Dato

Roger Harsvik
Underskrift