



Brannvesenet Midt IKS

Osen Kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Deres ref.:
Osen Kommune

Arkiv: M71
Saksnr:

Saksbehandler:
Nina Therese Bjertnæs

Dato:
11.09.2020

Tilsynsrapport

Tilsynsadresse: Vingsandveien 2, 7740 STEINSDALEN
Gårds- og bruksnr: 14 29 0 0

Brannvesenet Midt IKS gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den 11.09.2020 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6. Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i samsvar med kravene i forskrift om brannforebygging.

Tilstede ved tilsynet:

For eier: Osen Kommune
For brannvesenet: Bjertnæs Nina Therese

Innledning

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og adkomsten.

Omfang

Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket.

Definisjoner:

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging kap. 2 som omhandler fyringsanlegget, og feierens atkomst til hele fyringsanlegget.

Anmerkning:

Er forhold som tilsyns etatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentarer:

Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket:

Avvik 1:

Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6

Kommentar:

Skorsteinen er innkledd på en side i 1 og 2 etasje, med plater i gymsal. Skorstein har mangelfull avstand til brennbart materiale som ved sotbrann kan gi brannspredning til bygning/bygningsdel. Skorsteinen har også mangelfull inspeksjonsmulighet på disse sidene.

Avvik 2:

Ildsted

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6

Kommentar:

Sprekk i yttergods/ dårlige fuger. Dette er avvik som er så alvorlige at fortsatt bruk vil kunne øke risikoen for brann vesentlig. Dette gjelder ildsted/Bryggepanne i kjeller.

Tilbakemelding

Under henvisning til brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd, jf. § 11 første ledd bokstav h, ber Brannvesenet Midt IKS om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Brannvesenet Midt IKS v/Nina Therese Bjertnæs innen 16.10.2020.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Nina Therese Bjertnæs, som kan treffes på telefon 928 23 960 eller e-post: post@brannmidt.no

Med hilsen

Brannvesenet Midt IKS

Jon Kristian Storli
Leder forebyggende avd.

Nina Therese Bjertnæs
Eiersjef

