

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Vedlagt kopi av Forhåndsvarsel.

Med hilsen
TrønderEnergi Nett AS

Sivert Syrstad.

Sivert Syrstad
Seksjonsleder

KOPI

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Til stede:
Elbjørg

Saksnr:
282378

Dato:
03.11.2020

Rapport avsluttet uten tilbakemelding

Viser til tilsyn utført på deres anlegg den 24.02.2020. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding om at tilsynsrapporten etter dette tilsynet er utbedret.

Saken er nå avsluttet fra vår side og vil bli liggende som en heftelse på deres anlegg i vår database. De påpekte manglene er offentlige, dvs. åpne for politi og forsikringsselskaper ved skade/ulykke. Manglende utbedring kan for deg som eier/bruker få konsekvenser ved eventuell strømutrykke eller brann.

Dokumentasjon på at retting er utført skal sendes til Tensio TS AS.

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, målernr. 6970631404357050.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73934424

Med hilsen
Tensio TS AS



Sivert Syrstad
Seksjonsleder

Tensio TS AS

Tensio TS AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 74 12 15 00

HOLAND ELBJØRG SOFIE
Rådhusveien 3

7740 STEINSDALEN

Leilighet
Rådhusveien 0001
7740 STEINSDALEN

Saksnr.
282378

Anleggsnr.
0408032-001
Målepunktsid.
47461568

Kontrolltype
PERIODISK

Pinkode
3544

Målernr.
6970631404357050
Kontrolldato
24.02.2020

Beh. av
Roger Harsvik

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle.ts@tensio.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Sikringsfordeling | Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. Jf. fel § 13
<i>Det må fremvises samsvarserklæring for anlegget.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling | Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel § 32
<i>Fortegnelsen beskrev ikke overspenningsvern.</i> |
| 3 | Kjøkken | Installasjonen manglet nødvendig utstyr for komfyrvakt. Jf. fel § 21
<i>Føleren for komfyrvakten var ikke montert.</i> |
| 4 | Tekniskrom | Utjevningsforbindelse til sprinkelvannledning manglet. Jf. fel § 19
<i>Det manglet jording av sprinkelanlegg.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

4,4 M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

25.02.2020

Dato

Roger Harsvik
Underskrift