

Fra: Bratberg Ronald (Ronald.Bratberg@osen.kommune.no)

Sendt: 08.02.2021 10:44:41

Til: sindre@stjern.no

Kopi: Leirset Roar; Høvik John Einar

Emne: Bygningsvurdering

Vedlegg: Murbygg - bilde.png;Kartusnitt murbygg og bygg som skal rives.png

Hei.

I forbindelse med etablering av ny anløpskai for hurtigbåten i Osen, skal trebygningen som er merket med blå ring på vedlagte kartusnitt rives, og murbygning merket med rød ring bestå (se også bilde).

Murbygningen er dessverre noe skjev pga. av setningsskader, og i den forbindelse ønsker kommunen en bygningsfaglig vurdering av hva som må gjøres for at bygningen kan bestå.

Jeg prøvde med en telefon, men du var trolig opptatt, derfor sender jeg en e-post ang. dette.

Har dere noen som kan foreta en vurdering av denne bygningen ?

Med vennlig hilsen

Ronald Bratberg

Avdelingsingeniør

Utvikling og miljø - 909 35 087

ronald.bratberg@osen.kommune.no

Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN