

Fra: Brede Tormod Vik (tormod.brede@osen.kommune.no)

Sendt: 15.04.2021 13:24:56

Til: Jørgen D. Eikenes; Bratberg Ronald

Kopi: Leirset Roar

Emne: SV: Info

Vedlegg: IMG_20200616_180353.jpg;IMG_20200616_180848.jpg;IMG_20200616_180356.jpg

Fra: Jørgen D. Eikenes <jorgen@disfva.onmicrosoft.com>

Sendt: tirsdag 13. april 2021 09:57

Til: Brede Tormod Vik <Tormod.Brede@osen.kommune.no>; Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Kopi: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>

Emne: SV: Info

Hei, ja, det er fint om det blir teke nokre vassprøver der. Så får me dokumentasjon på tilstanden nedstrøms.

Eg skal kikke på punktet du viser til. Send gjerne bilete ja.

Mvh,

Jørgen D. Eikenes

Sivilingeniør

Tlf: 91 37 28 22

Siv. Ing. Tobias Dahle AS

www.vavest.no

Fra: Brede Tormod Vik <Tormod.Brede@osen.kommune.no>

Sendt: tirsdag 13. april 2021 09:48

Til: Jørgen D. Eikenes <jorgen@disfva.onmicrosoft.com>; Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Kopi: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>

Emne: SV: Info

Om vassprøver fra Osen – ser ikke ut som det er tatt noen vannprøver nedstrøms utslippet. Her burde det nok taes noen prøver.

Det finnes et prøvetakingspunkt oppstrøms Marfossen som kanskje kan være relevant, siden det ligger i flo/fjæresonen i vannmiljø: vannlokalitet 137-31514 - Steindalselva nedre.

Har noen bilder av utslippspunktet på privat pc jeg kan sende over når jeg får hentet de.

Fra: Jørgen D. Eikenes <jorgen@disfva.onmicrosoft.com>

Sendt: fredag 12. mars 2021 15:39

Til: Bratberg Ronald <Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>

Kopi: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>; Brede Tormod Vik <Tormod.Brede@osen.kommune.no>

Emne: Info

Hei Ronald,

Sjå vedlagt rekneark. Det er til utfylling hjå dykk. Det er gitt ei forklaring i reknearket, slå på tråden om noko er uklart. Føremålet er å bestemme storleiken på avløpet i Strand og Osen. For Osen har de kan hende målingar på BOF5 og volummålingar? Dersom de har dette kan de sende dette over for 2019 – 2020 (alle målingane), dette er eit betre grunnlag enn den teoretiske som er vedlagt.

Elles var det alle utsleppsløyve under kap. 13 i forurensingsforskrifta.

Er det teke vassprøvar frå Osen? Og ved Marfossen/nærområdet ved utsleppsleidning til Osen RA? Send gjerne over ulike vassprøveresultat de måtte ha for desse områda, og evt. andre område som kan vere aktuelle. Så får me evt. vurdere om me skal ta fleire vassprøver i samband med planen.

Send gjerne skisse for korleis utsleppsleidning til Osen RA ligg i dag. Ser den ikkje i gisline. Har de hatt noko dykkarundersøking eller liknande på utsleppsleidninga? Rapport?

Det var kan hende meir me snakka om i møte, men dette var det eg kom på no.

Me snakkast seinare, god helg!

Jørgen D. Eikenes

Sivilingeniør

Tlf: 91 37 28 22

Siv. Ing. Tobias Dahle AS

www.vavest.no