



Aundalsveien 33, Stallvik, 7160 BJUGN
Telefon: 72 52 81 10
Mob.: 90 87 58 10
Bankgiro: 4295 23 11012
E - post: bbmlund@gmail.com
Org. nr.: 918 018 816

3B. Entreprenør AS

Kirkeverge
Inger Sofie Murvold Knutsen

Deres ref:

Vår ref:

Dato: 08.04.2017.

Befaring kirkene i Bjugn 05.04.2017.

Vedlegger foto fra befaringen i minnepenn.

Jøssund Kirke.

1. Gjerde rundt kirkegården i dårlig forfatning.
2. Skifer mot nordøst hovedtak er ut av stilling.
3. Bevegelse mellom klokketårn og kirka kontrolleres løpende.
4. Noe mose på tak kirke og bårhus.
5. Vann fra taknedløp bør føres bort fra bygningen.
6. Noe murflick under bunnsvill.
7. Noe malingsflikking.
8. Handicap WC mangler.

Nes Kirke.

1. Gjerde rundt kirka i dårlig forfatning.
2. Generell maling av alle flater, bårhus mm. + umalte flater og vindu.
3. Noe takstein defekt. Når taksten flaten blir utett er det lettere å få råteskade på lekter mm.
4. Luker i klokketårn opprettes og bolter skiftes til galvanisert.
5. Noen glass er defekt. (Kondens mellom lagene.)
6. Noe mose på tak.
7. Noe rustgjennomslag på nye vindu, skifte skruer.
8. Mangler handicap WC.

Bjugn Kirke.

1. Beslag møne bårhus mangler. 1 stk.
2. En del mose på tak, bårhus og garasje.
3. Defekt taknedløp bårhus, vann bør føres bort fra bygningen.
4. Pusskader bårhus.
5. Listing rundt dør bårhus.
6. Steinskade i nordøst gavel kirke. + noen enkeltsteiner på tak ellers. (ca 6 stk)
7. Rengjøring steinmur + biloppstillingsplass.
8. Handicap WC mangler.

Hegvik Kirke.

1. Steingjerde er delvis rast ut enkelte steder.
2. Grind mot vei er fjernet, ansvarsforhold bør vurderes. Bør monteres evt avstenge adkomst.
3. Takstein mot sør (sjøen) er delvis dårlig festet, siste 2 årene har det ikke falt ned stein, dette skyldes milde vintre. Kalkflikking bør utføres i år før mai.
4. En halv stein mangler i møne på klokketårn.
5. Mulig noe råde i klokketårnets trevirke.
6. Generell maling av trevirke.

7. Murskade på sørvest hjørne. Det var her betydelig skade i 2001 når kirka fikk ny kalk. Det bør inn på planen for 2018 med ny kalkpuss.
8. Rydde bak bårehus, både rot og tre inn mot taket.
9. Mangler handicap WC.
10. Mose på tak bårehus mot skogen
11. Rette opp hovedgrinda/ porten.
12. Ved større aktivitet i kirka blir hovedveien nedenfor sperret av parkerte biler. Det er P- plasser ved havna i Høybakken, disse blir i mindre grad benyttet. Alternativ rette av steinfylling ut mot sjøen?
13. Hoveddør og sidedør mot sjøen vurderes restaurert?
14. Handicap WC.
15. Ca 3 stk ruter er sprukket/ knust.

Mvh



Bjørn M. Lund.
Daglig leder.

Bjørn M. Lund.