

Handlingsplan

Objekt: Bergeekra 17-23

Dato: 18.03.2021

Planen gjelder for perioden: 21.03.21- 21.03.22

Forhold som kan medføre risiko	Tiltak	Frist	Ansvarlig	Gjennomført
Levende lys	-Gode rutiner! Det brukes batteridrevet lys/telys. Dersom levende lys skal brukes, benyttes det glassurner til lysene.	Kontinuerlig gjennomføring	Brannvernleder, ansatte følger opp rutiner i den daglige driften.	Tiltak iverksatt, egenkontroll
Kaffetrakter	Kaffetrakter på avd.er fortrinnsvis koblet på stikk kontakt med tidsbryter. -Gode rutiner på de avdelingene der det ikke er tidsbryter.	Kontinuerlig gjennomføring	Brannvernleder, ansatte følger opp rutinen i den daglige driften.	Tiltak iverksatt, egenkontroll
Rømningsveier	-Kontinuerlig fokus på at det ikke plasseres ting foran rømningsveier. -Sikre at elektriske dører kan åpnes ved strømbrudd-backup system	Kontinuerlig gjennomføring	Bygg og eiendoms avd. -Brannvernleder, ansatte følger opp rutiner i den daglige driften. -Vaktmester ifht merking, snørydding o.l.	Under arbeid
El-anlegg	-Vaktmester gjennomfører jevnlig sjekk. El-sjekk etter oppsatt plan fra bygg og anleggsavd.	Kontinuerlig gjennomføring	-Bygg og eiendomsavd v/ vaktmester	
Feil bruk av el-utstyr	-Gode rutiner for bruk av el-artikler eks. juletrelys, lysestaker, ladere, skjøteledninger.	Kontinuerlig gjennomføring	-Brannvernleder, ansatte i den daglige driften. Bygg og eiendomsavd v/ vaktmester	Tiltak iverksatt egen kontroll
Påsatt brann	-Holde orden i og rundt bygningen	Kontinuerlig gjennomføring	-Brannvernleder, ansatte, bygg og eiendomsavd. v/vaktmester	Tiltak iverksatt egen kontroll
Brann pga røyking	-Røyking forbudt i bygget	November 2019	-Brannvernleder ansatte	Utført
Komfyrvakter i alle leiligheter	-Komfyrvakt montert i alle leiligheter	November 2019	Brannvernleder	Utført
Tørketrommel/ vaskemaskin	-Ikke bruk slik utstyr på natt. Eller uten tilsyn.	Kontinuerlig gjennomføring	-Brannvernleder ansatte	Tiltak iverksatt egen kontroll
Åpne dører/ Røykspredning	-Rutiner for lukking av dører når brannalarmen går. -Det har blitt automatisk lukkefunksjon når brannalarmen går. -Passe på at ledninger til dørpumpe alltid står i	Kontinuerlig gjennomføring	-Bygg og eiendomsavdelingen ,brannvernledervernleder ansatt	Tiltak iverksatt egen kontroll
Dato	19/3-21			
Underskrift	Trude Hellandsjø			

RISIKOANALYSE

Brann

Bergeekra 17

Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko. (Fare og problemer)	Sannsynlighet			Konsekvenser				
	Kan skje			Kan føre til				
	Stor- har skjedd flere ganger	Middels- har skjedd	Liten- tenkelig	Stor- død	Middels- varig skade	Liten- forbigående skade		
	3	2	1	3	2	1	Risiko	Prioritet
Levende lys			x		x		2	
Kaffetrakter ikke avslått			x		x		2	
Blokkerte rømningsveier		x		x			6	1
Feil på el-anlegg			x		x		2	
Feil bruk av el-utstyr		x			x		4	2
Feil oppbevaring av gass			x	x			3	3
Brann i søppelcontainer			x		x		2	
Påsatt brann			x		x		2	
Brann pga feil håndtering av sigaretter utendørs			x		x		2	

Dato...19.03.2021

Underskrift : Trude Hellandsjø, virksomhetsleder

Trude Hellandsjø