



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 Rissa

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2020/3831-18

Saksbehandler:
Odd Roar Husbyn

Dato:
23.04.2021

Teglverksveien 65 - 5054/19/26 – Stadsbygd skole - Aksept av tiltaksplan

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 22.04.2021 mottatt deres siste av flere tilbakemeldinger på vårt pålegg datert 16.10.2020. Vi har så langt fått dokumentert følgende:

- risikovurdering
- ekstern kontroll av røykventilasjon
- utbedring av defekte dørpumper og mørke ledelys
- ekstern kontroll av nød- og ledelys
- rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget blir overholdt
- brannteknisk vurdering/notat
- opphør av lagring i teknisk rom
- gjennomført brannøvelse
- rutiner for perioder med unormal eller sterkt varierende risiko

Det som gjenstår, er dokumentasjon på at alle tiltak i notat etter befaring utarbeidet av Rambøll datert 24.01.21 er lukket. Vi har fått bekreftet at mange av disse tiltakene er utbedret, men på grunn av en uavklart situasjon rundt vedtak om rivning/flytting av elever, er ikke de siste tiltakene gjennomført. Etter de siste avklaringene er det nå tilbakemeldt at utbedring av de siste tiltakene er satt i bestilling, men på grunn av lang leveringstid av blant annet branndører (6-8 uker), vil ikke dette være slutført før i løpet av juni 2021.

Tilbakemeldingen aksepteres. Vi vurderer at fremdriftsplanen for utbedring av avvikene i tilsynsrapporten er tilfredsstillende. Vi minner om at det må foreligge en dokumentasjon i form av en sluttrapport fra Rambøll når alle tiltak er utbedret, samt at de branntekniske tegningene må være i henhold til aktuell situasjon.

Dere må sende oss dokumentasjon når arbeidet er ferdigstilt

Dere opplyser at alt arbeid skal være ferdig innen utgangen av juni 2021. Dere må sende oss dokumentasjon på at alle tiltak er gjennomført så snart denne datoen er passert.

Vi setter den nye fristen til 02.07.2021.

Etterkontroll for å se til at avvik er utbedret

Vi gjennomfører normalt etterkontroll for å se til at alle avvik er lukket. Dersom avvikene ikke blir utbedret i henhold til tiltaksplanen, så vil vi følge opp saken videre med pålegg om utbedring.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikk-prøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Odd Roar Husbyn, som kan treffes på telefon 950 40 079 alt. e-post: Odd-Roar.Husbyn@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/3831.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Christian Widén-Björk
branningeniør

Odd Roar Husbyn
overbrannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg