

Plan for retting av avvik.

Hei!

Pdd er det ikke igangsatt noe arbeid rettet mot utbedring av avvik. Det er avtalt Morten og meg i mellom at dette skulle påbegynnes i etterkant av bytting av detektorer – jeg estimerer at også dette skal være ferdigstilt i innen juli. Dette forutsetter at utførende elektriker er på ballen, da dette arbeidet innebærer noe kabling til nye detektorer.

Jeg sender over en oppdatert kontrollrapport når arbeidet er avsluttet.

Jeg må opprette en ny ordre for dette arbeidet. Skal dette merkes med 2RBE og en kort beskrivelse av sted og jobb som tidligere?

Vennlig hilsen,
Stein Erik Kråkmo

Siemens AS
RC-NO SI REU OP SVN NO
Bratsbergvegen 5
7031 Trondheim, Norge
Mobil: +47 47516547
<mailto:stein.kraakmo@siemens.com>
www.siemens.no
www.siemens.com

The Siemens logo, consisting of the word "SIEMENS" in a bold, teal-colored, sans-serif font.