

Fra: Tore Børsting (borsting@gmail.com)

Sendt: 12.09.2019 12:59:14

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: Problemer med drenering Ytre Ringvei 20

Vedlegg:

Hei!

Når det blir mye vann i bekken som går utenom Ytre Ringvei så opplever vi at vannet flommer inn i gårdsplassen vår og fyller garasje og kjeller. Det ser ut som om dette problemet oppsto når det ble lagt et nytt avløpsrør fra bekken. Vi opplevde ikke dette før den tid.

Tidligere i år når rørene til Dørndalsvatnet ble spylet kom det mye vann i bekken og vi så at det flommet inn i gårdsplassen. De som utførte arbeidet fotograferte og sa de skulle varsle kommunen. Det ser ut til å være en direkte sammenheng mellom avløpet som ble lagt og inn til vår gårds plass, er det noen hos dere som kan se på dette. Jeg stiller gjerne til et møte for å se på tegninger og prøve å få klarhet i hvordan dette skjer. Er det mulighet til å få orden på dette før høstregnet setter inn?

Dersom det ikke blir gjort noe blir vi nødt til å plombere det nye avløpsrøret som ble lagt i Ytre Ringvei for å forhindre at vannet kommer inn i huset.

mvh

Tore Børsting

MOB:92603864