



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Avvik 1.

Rambøll har vært på befaring og vi avventer rapport fra dem. Når den foreligger vil vi gjennomgå punktene og sette i gang eventuelle tiltak så snart det er praktisk mulig. Det utarbeides også en evakueringsplan i samarbeid med bruker og Rambøll. Forholdet er risikovurdert og vi mener det er trygt å drifte som vanlig da ingenting i forhold til rømningssikkerhet er forandret. Vi ettersender rapport fra Rambøll så snart den foreligger.

Avvik 2.

Ledelys er utbedret av NTE. Når det gjelder kontroll av håndslukkere er kontrollerende firma gitt en påminnelse om å få med alle ved neste kontroll. Kontrollrapport for nødlys er vedlagt.

Avvik 3.

Kontraktsvilkårene kan leses som det kan velges mellom merking eller adressering. Vi har likevel valgt å merke detektorene samt å oppgradere brannalarmen med de samme merkingene. Dette regner vi med å ha klart i løpet av September. Nye O planer inneholder den nye merkingen/nummereringen. (Se vedlegg).

Avvik 4.

En oppdatert risikovurdering er utført og vedlagt.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom



*Fantastiske
Fosen*

rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet
<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1864

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00