



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - tilsynsrapport med varsel om pålegg

Avvik 1. Slepelister er bestilt og vil byttes umiddelbart når det er levert.

Kontroll av gassanlegget er utført

Udetekterte rom har blitt diskutert med Rambøll muntlig og de mener at små baderom og wc ikke trenger deteksjon.

Avvik 2. Når det gjelder mangler i rapport fra 2013 fra Rambøll er nok de fleste tiltakene utbedret. For å sikre dette er det jo vanlig at rådgiver tar en ferdigbefaring. I dette tilfellet avventer vi dette da skolen er foreslått nedlagt fra 1.1.21. Skulle de politiske vedtak gi et annet utfall kontakter vi rådgiver og får de nødvendige avklaringer.

Kontroll av brannalarmanlegg vedlegges.

Kontroll av nød og ledelys vedlegges.

Orienteringsplanen er splittet i hver etasje og lagt til med to eksemplarer i A3.

Avvik 3. Er lukket. (Se utkvittering i Famac)

Avvik 4. Kvittert ut.

Anmerkinger. Ved er fjernet.

Forholdet rundt gassalarm vurderes. Avventer politisk vedtak før tiltak eventuelt iverksettes. Man risikerer kun ekstra alarm med dagens system og det kan vi håndtere frem til nyttår.

Egenkontroller og rutiner kan sjekkes i Famac som er vårt elektroniske brannbok system.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558



*Fantastiske
Fosen*

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet
<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4786

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00