

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-03
Startdato:	2018-11-30

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannvern generelt

AktivitetsID: 1510.447206

Samordning av brannvern inn mot brukere av bygget. Felles brannøvelse og lignende.

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-06
Startdato:	2018-11-30

Status: Utført

Kommentar: Har snakket med alle ledere om att dem må ha sin egen brannprosedyre og når alt er klart skal alle ledere samles. Og ordne en felles brannprosedyre om det skulle bli brand, vem som gjør vad mm. Om alle kan ha brannøvelse i lag.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-07
Startdato:	2018-12-07

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-18
Startdato:	2018-12-14

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Varit hemma med sykt barn. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-18
Startdato:	2018-12-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Varit hemma med sykt barn. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-21
Startdato:	2018-12-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Fungert ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-21
Startdato:	2018-12-21

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt fungerer ok Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2018-12-27
Startdato:	2018-12-28

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-04
Startdato:	2019-01-04

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-10
Startdato:	2019-01-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-11
Startdato:	2019-01-11

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser ok ut. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-11
Startdato:	2019-01-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoriserende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-17
Startdato:	2019-01-19

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-18
Startdato:	2019-01-18

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, autorisert kontroll

AktivitetsID: 1510.261166

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-01-24
Startdato:	2019-03-17

Status: Utført

Kommentar: Dette er utført den 2019-02-08 Leksvik helsetun Årskontroll Autronica

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-25
Startdato:	2019-01-25

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hærverk

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-01-28
Startdato:	2019-01-27

Status: Utført

Kommentar: Inga uønskede alarmer. Autronica var her den 24/1, kontroll av brann/sprinkel alarmer anlegg. Annars alt bra.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-01
Startdato:	2019-02-01

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el innstallasjoner

AktivitetsID: 1510.462052

Pærer i tak på gr 1 i stua, går ofte sønder og 1 av lamperna må bytes er ødelagt.
Det er mye skjøteledninger på dette hus.

- * Gr 1 i stua vid tv.
- * Gr 2 I stua vid tv og vaktrommet vid datorene.
- * Gr B vaktrommet tv/data.
- * Spiserom hos hjemme sykepleien.
- * Gr 3 i spiserom og til akvariet.

Annars så ser alt bra ut.

Vurder mulighet for faste instalasjoner i stedet for skjøteledninger og sett i tilfelle opp faste instalasjoner.

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-05
Startdato:	2019-01-17

Status: Utført

Kommentar: Nte har varit her og installert faste installasjoner. Så nu er det bra!

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, autorisert kontroll

AktivitetsID: 1510.5011

- Årlig kontroll av godkjent firma. • Kontroller serviceavtale og at arbeider i hht. denne blir utført. • Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder
- Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Rune Berg
Dato utført:	2019-02-08
Startdato:	2018-11-18

Status: Utført

Kommentar: Utført av Autronica

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-08
Startdato:	2019-02-08

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Ser bra ut. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-15
Startdato:	2019-02-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-15
Startdato:	2019-02-15

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5024

• Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. • Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. • Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. • Test av alarmklokker, høres de over alt? • Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. • Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-19
Startdato:	2019-02-16

Status: Utført

Kommentar: Alt er ok. Men ingen ny o plan... venter ennå.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-25
Startdato:	2019-02-22

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hærværk

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-02-27
Startdato:	2019-02-27

Status: Utført

Kommentar: Det har ikke hent nåe konstigt. Så inga avvik eller anmerkninger.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-04
Startdato:	2019-03-01

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser ok ut. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-05
Startdato:	2019-03-05

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem fungerer bra.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-08
Startdato:	2019-03-08

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-15
Startdato:	2019-03-15

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det fungerer topp. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-19
Startdato:	2019-03-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Ser ok ut. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-25
Startdato:	2019-03-22

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-03-27
Startdato:	2019-03-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Her har alt gått bra.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Helge Tronstadhagen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-01
Startdato:	2019-03-29

Status: Utført

Kommentar: Utført uten avvik. Ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-08
Startdato:	2019-04-05

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Autorisert kontroll elektriske annlegg- instalasjoner

AktivitetsID: 1510.149748

Faste installasjoner

Er ledninger/kabler utsatt for mekanisk skade?

Er ledninger/kabler skadet?

Er ledninger/kabler avmantlet utenfor kapsel/deksel?

Er lednings-/kabelskjøter foretatt utenfor koplingsboks?

Er det tegn på varmgang?

Er det foretatt bruksendring av noen av rommene?

Ikke-faste installasjoner

Er bevegelig ledning benyttet for fast opplegg?

Er det tegn på varmgang?

Er det tilstrekkelig kvadrat på ledninger for formålet?

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	NTE Elektro
Utførende:	Aksel Talmoaune
Dato utført:	2019-04-09
Startdato:	2018-05-05

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Langtidsavdeling

AktivitetsID: 1510.514057

Lysarmaturer defekt (holdere lysrør).

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Rune Berg
Dato utført:	2019-04-09
Startdato:	2019-04-09

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE med Led armaturer

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-12
Startdato:	2019-04-12

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-12
Startdato:	2019-04-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-23
Startdato:	2019-04-19

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-25
Startdato:	2019-04-26

Status: Utført

Kommentar: Kontrollert av Norsk sprinkelkontroll i dag. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-29
Startdato:	2019-04-27

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-04-30
Startdato:	2019-04-19

Status: Utført med avvik

Kommentar: Må byte pakning på flere av brannslangene. Annars spruter dem bra!

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-06
Startdato:	2019-05-03

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-16
Startdato:	2019-05-10

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-16
Startdato:	2019-05-17

Status: Utført

Kommentar: Det var dette jeg sende i torsdags 16/5

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el fordelinger

AktivitetsID: 1510.73428

Fordelinger:

Er det synlige skader?

Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i 'ramme' på synlig sted?

Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt?

Er det satt inn riktige sikringer iht. merking?

Er sikringene godt tilskrudd?

Er det noen sikringer som stadig ryker?

Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel?

Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet?

Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig?

Underfordelinger:

Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere?

Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert?

Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler?

Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN)

Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger?

Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-16
Startdato:	2019-05-01

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el innstallasjoner

AktivitetsID: 1510.73430

Faste installasjoner

- Har du merket noe unormalt ved anlegget?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet?
- Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør?
- Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel?
- Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig?

Ikke-faste installasjoner

- Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger?
- Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord?
- Har bevegelige ledninger ytre skader?
- Er støpsel eller kontakt skadet?
- Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt?
- Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade?
- Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople?
- Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet?
- Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk?
- Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-16
Startdato:	2019-05-01

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-16
Startdato:	2019-05-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-20
Startdato:	2019-05-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-27
Startdato:	2019-05-24

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-05-27
Startdato:	2019-05-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-06-03
Startdato:	2019-05-31

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser ok ut. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-06-12
Startdato:	2019-06-07

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-06-12
Startdato:	2019-06-04

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Ale er ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-06-14
Startdato:	2019-06-14

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-06-17
Startdato:	2019-06-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jesica Pedersen
Ansvarlig:	Jesica Pedersen
Utførende:	Jesica Pedersen
Dato utført:	2019-06-21
Startdato:	2019-06-21

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannstilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hærverk

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-06-28
Startdato:	2019-06-27

Status: Utført

Kommentar: Brannalarm på strandheim gikk pga mat lagning. Det var ingen brann. Någon på helsetune stengte av lyde, utan att dem hade fått klar signal att det ikke var brann. Har sagt til att det IKKE er lov. Annars så er alt ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-06-28
Startdato:	2019-06-28

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-07-05
Startdato:	2019-07-05

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-07-12
Startdato:	2019-07-12

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-07-12
Startdato:	2019-07-16

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Håndslukkere, autorisert kontroll

AktivitetsID: 1510.5028

<p>• Årlig kontroll av godkjent firma.
• Kontroller serviceavtale og at arbeider i hht. denne blir utført.
• Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år</p>

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2019-07-25
Startdato:	2019-08-27

Status: Utført

Kommentar: Utført 23.07.2019 OK

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

AktivitetsID: 1510.15125

Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres iht NS-EN 671-3:2009.

Vedlikeholdsrapport lastes opp som vedlegg ved utkvittering av denne aktiviteten.

Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2019-07-25
Startdato:	2019-08-27

Status: Utført

Kommentar: Utført 23.07.2019 OK

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Branntilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hærverk

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-14
Startdato:	2019-07-27

Status: Utført

Kommentar: Har hatt sommerferie. Har hørt litt rundt og det har ikke vart nå rart her. Alt er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-08-16

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-07-19

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-08-16

Status: Utført

Kommentar: Har haft ferie i 4 uker. Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-08-02

Status: Utført

Kommentar: Har haft ferie. Lagt in nytt nu fra 16.08.19

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-07-26

Status: Utført

Kommentar: Har haft ferie. Lagt inn nytt nu 16.08.19

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5024

• Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. • Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. • Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. • Test av alarmklokker, høres de over alt? • Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. • Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-08-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-08-09

Status: Utført

Kommentar: Har hatt ferie. Lagt inn nytt nu fra 16.08.19

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.462037

Mangler oppdatert brannmelderkart + ett løst eksemplar.

Aners så ser alt fint ut

Få opp dobbel sett o planer.

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-16
Startdato:	2019-01-04

Status: Utført

Kommentar: Nu har vi fått riktige O planer og dubbel sett. Så dem sitter opp vid branntavla.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-23
Startdato:	2019-08-23

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hærverk

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-27
Startdato:	2019-08-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger som jeg vet om. Alt er ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.544974

Jesica Pedersen - 2019-04-30: Må byte pakning på flere av brannslangene.
Annars spruter dem bra!
Bytt pakninger på brannslanger. Få tak i pakninger hos rørlegger eller Anticimex.

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-28
Startdato:	2019-07-12

Status: Utført

Kommentar: Det er ok nu

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-28
Startdato:	2019-07-19

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-08-30
Startdato:	2019-08-30

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er bra Se velegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-03
Startdato:	2019-09-03

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-06
Startdato:	2019-09-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-09
Startdato:	2019-09-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse Fysio og ergoterapitjenesten

AktivitetsID: 1510.767608

Brannøvelse for ansatte i Fysio og Ergoterapitjenesten. Øvelsen kan være både praktisk og teoretisk

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Bettina Vangen
Utførende:	Bettina Vangen
Deltakere:	Helge Tronstadhagen
Dato utført:	2019-09-11
Startdato:	2019-09-11

Status: Utført

Kommentar: Utført av Helge Trondstadhagen, kvittert av Rune Berg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-13
Startdato:	2019-09-16

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-13
Startdato:	2019-09-13

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-20
Startdato:	2019-09-20

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-27
Startdato:	2019-09-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger, som jeg vet om. Alt er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-09-30
Startdato:	2019-09-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Sprinklerkontroll 2012 bygget

AktivitetsID: 1510.64903

- Årlig kontroll av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Svein Almås Norsk brannvernforening
Dato utført:	2019-10-02
Startdato:	2019-06-04

Status: Utført

Kommentar: Utført av Svein Almås

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Sprinklerkontroll 2004 bygget (Strandly)

AktivitetsID: 1510.64902

- Årlig kontroll av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider i henhold til denne blir utført
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Svein Almås Norsk brannvernforening
Dato utført:	2019-10-02
Startdato:	2019-06-04

Status: Utført

Kommentar: Utført av Svein Almås

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-04
Startdato:	2019-10-04

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. D e ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse

AktivitetsID: 1510.599717

Ordinære brannøvelser

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Marit Aalberg
Utførende:	Marit Aalberg
Dato utført:	2019-10-09
Startdato:	2019-10-28

Status: Utført

Kommentar:

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-14
Startdato:	2019-10-11

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-18
Startdato:	2019-10-16

Status: Utført med avvik

Kommentar: Det tog veldig lang tid att alarmen lyste. Annars er alt greit. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-18
Startdato:	2019-10-18

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoricerende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-21
Startdato:	2019-10-19

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-25
Startdato:	2019-10-25

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-10-28
Startdato:	2019-10-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2019-11-04
Startdato:	2019-11-01

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-19
Startdato:	2019-11-16

Status: Utført

Kommentar: Trykk over=6,6 Trykk under=6,0 Strømningsvakt ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el innstallasjoner

AktivitetsID: 1510.73430

Faste installasjoner

- Har du merket noe unormalt ved anlegget?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet?
- Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør?
- Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel?
- Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig?

Ikke-faste installasjoner

- Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger?
- Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord?
- Har bevegelige ledninger ytre skader?
- Er støpsel eller kontakt skadet?
- Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt?
- Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade?
- Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkople?
- Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet?
- Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk?
- Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-19
Startdato:	2019-11-01

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el fordelinger

AktivitetsID: 1510.73428

Fordelinger:

Er det synlige skader?

Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i -ramme- på synlig sted?

Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt?

Er det satt inn riktige sikringer iht. merking?

Er sikringene godt tilskrudd?

Er det noen sikringer som stadig ryker?

Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel?

Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet?

Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig?

Underfordelinger:

Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere?

Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert?

Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler?

Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN)

Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger?

Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-19
Startdato:	2019-11-01

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-27
Startdato:	2019-11-08

Status: Utført

Kommentar: trykk over =6,0 trukk under=6,6 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-27
Startdato:	2019-11-29

Status: Utført

Kommentar: trykk over=6 trykk nder=6 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-27
Startdato:	2019-11-22

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. slukkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hærverk

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-27
Startdato:	2019-11-27

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-11-27
Startdato:	2019-11-15

Status: Utført

Kommentar: trykk over=6,0 trykk under =6,2 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-03
Startdato:	2019-12-03

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-27
Startdato:	2019-12-20

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-27
Startdato:	2019-12-27

Status: Utført

Kommentar: testet ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Uforutsette hendelser

AktivitetsID: 1510.15124

- Uønsket alarmer (alarmer påsatt i ond hensikt)
- Blindalarmer (tekniske feil)
- Brannpilløp
- Utkobling av brannalarm/ autom. sløkkeanlegg
- Bruk av manuelt brannslukkeutstyr
- Hæverket

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-27
Startdato:	2019-12-27

Status: Utført

Kommentar: ingen

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-27
Startdato:	2019-12-06

Status: Utført

Kommentar: 2012 bygget: o 6,2 u 6,2 test ok Strandheim : o6,5 u6,2 test ok kjøkken : o6,0 u 6,2 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-27
Startdato:	2019-12-13

Status: Utført

Kommentar: Strandheim: o6,6 u6,2 test ok 2012 bygget o6,2 u7,2 test 0 u6,2 test okok kjøkken: o6

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2019-12-27
Startdato:	2019-12-16

Status: Utført

Kommentar: Strandheim: o 6,6 u 6,2 Test ok 2012 bygget: o6,0 u7,2 test ok Kjøkken : o6,0 u6,2 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-01-10
Startdato:	2020-01-10

Status: Utført

Kommentar: Trykk ok , test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Arnfinn Rønning
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-01-10
Startdato:	2020-01-03

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, autorisert kontroll

AktivitetsID: 1510.261166

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma
- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne
- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-01-27
Startdato:	2020-03-17

Status: Utført

Kommentar: Utført av Autronica

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse nyansatte, vikarer og lærlinger.

AktivitetsID: 1510.130181

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Dette innebærer at

- Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slökkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj.
- Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernsarbeid.
- Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer.

Anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Marit Aalberg
Utførende:	Marit Aalberg
Dato utført:	2020-02-05
Startdato:	2018-08-14

Status: Utført

Kommentar: Utført av Marit Aalberg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-06
Startdato:	2020-01-24

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Gjort det idag 6/2-2020. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-06
Startdato:	2020-01-17

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-06
Startdato:	2020-01-31

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Gått idag 6/2-2020. Alt er ok. Har varit sykmeldt sen 6 Nov.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-11
Startdato:	2020-02-07

Status: Utført

Kommentar: Gikk denne den 6/2-20 Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-25
Startdato:	2020-02-14

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-25
Startdato:	2020-01-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Alarmanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5024

• Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden. • Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang. Varier. • Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket. • Test av alarmklokker, høres de over alt? • Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere. • Brannmelderkart oppdatert og henger der de skal. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-25
Startdato:	2020-02-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-25
Startdato:	2020-02-16

Status: Utført

Kommentar: Denne egenkontrollen har varit bort fra systemet. Vi hitte den nu. 25/2-2020 Inge avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-02-25
Startdato:	2020-02-21

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-02-25
Startdato:	2020-01-16

Status: Utført

Kommentar: Denne egenkontrollen har varit bort fra systemet. Vi hitte den nu. 25/2-2020 Inge avvik eller anmerkninger. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-03-09
Startdato:	2020-02-28

Status: Utført

Kommentar: Jeg har haft ferie i 1 uke. Inga anmerkninger eller avvik idag 9/3-2020 Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-03-09
Startdato:	2020-03-06

Status: Utført

Kommentar: Jeg har haft ferie i 1 uke. Inga anmerkninger eller avvik idag 9/3-2020 Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Autorisert kontroll kontroll av nødlys

AktivitetsID: 1510.128579

Kontroll av nødlysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	NTE Elektro
Utførende:	NTE Elektro
Dato utført:	2020-03-12
Startdato:	2019-05-05

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-03-23
Startdato:	2020-03-20

Status: Utført

Kommentar: Gikk denne 23.03.20 Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-03-23
Startdato:	2020-03-16

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger.Alt ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-03-23
Startdato:	2020-03-13

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Branndokumentasjon, revisjon

AktivitetsID: 1510.5007

- Revidere "brannvernperm". Anbefalt frekvens: 1g/år og ved ombygginger

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Rune Berg
Dato utført:	2020-03-25
Startdato:	2019-11-12

Status: Utført

Kommentar: Avvik og kontroller er ryddet og oppgradert.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-03-27
Startdato:	2020-03-27

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-04-03
Startdato:	2020-04-03

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-04-20
Startdato:	2020-04-16

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. D e ok Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-04-20
Startdato:	2020-04-10

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-04-23
Startdato:	2020-04-17

Status: Utført

Kommentar: Denne dagen vart tyver bortglemt. Men har uken etter Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-04-27
Startdato:	2020-04-24

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-04-30
Startdato:	2020-05-01

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannalarmanlegg - egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5024

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader
2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader
3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader
4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket

B. Funksjonskontroll

Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført

1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses)
 - 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet
 - 1.b Kontroller at alle klokke/sirener fungerer som de skal
 - 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt
 - 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm
 - 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet
2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen
 - 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov
3. Kontroller sentralens lampetest funksjon
4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering

C. Tegninger og oppslag

1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader
2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkwittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-04-30
Startdato:	2020-04-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser bra ut.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el fordelinger

AktivitetsID: 1510.73428

Fordelinger:

Er det synlige skader?

Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i -ramme- på synlig sted?

Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt?

Er det satt inn riktige sikringer iht. merking?

Er sikringene godt tilskrudd?

Er det noen sikringer som stadig ryker?

Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel?

Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet?

Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig?

Underfordelinger:

Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere?

Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert?

Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler?

Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN)

Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger?

Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av: Jessica Pedersen

Ansvarlig: Jessica Pedersen

Utførende: Jessica Pedersen

Dato utført: 2020-05-04

Startdato: 2020-05-01

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. D e ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll el innstallasjoner

AktivitetsID: 1510.73430

Faste installasjoner

- Har du merket noe unormalt ved anlegget?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser o.l. uten skade?
- Er deksel på stikkontakter/koplingsbokser forsvarlig festet?
- Er det utført arbeid på anlegget av andre enn elektroinstallatør?
- Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel?
- Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig?

Ikke-faste installasjoner

- Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger?
- Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord?
- Har bevegelige ledninger ytre skader?
- Er støpsel eller kontakt skadet?
- Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt?
- Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade?
- Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkoplede?
- Har ledningen tilstrekkelig kvadrat til formålet?
- Blir bevegelige ledninger utendørs fjernet straks etter bruk?
- Brukes flere skjøteledninger etter hverandre?

Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-04
Startdato:	2020-05-01

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoriserende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-04
Startdato:	2020-01-19

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Service Ventilasjonsanlegg

AktivitetsID: 1510.162525

Årlig service av Ventilasjonsanlegg utført av Hoist Energy

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-04
Startdato:	2018-09-22

Status: Utført

Kommentar: Dette gjort av Hamstad 2018

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-04
Startdato:	2020-03-03

Status: Utført

Kommentar: Dem er ok. Så inge avvik eller anmerkninger.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoriserende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-04
Startdato:	2020-04-19

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-07
Startdato:	2020-05-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-08
Startdato:	2020-05-08

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Det er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Sikre vannkoker

AktivitetsID: 1510.827388

Vannkoker er ikke tilkoblet timer.
Ny timer må kjøpes inn.

Opprettet av:	Berit Kruken
Ansvarlig:	Berit Kruken
Utførende:	Berit Kruken
Dato utført:	2020-05-11
Startdato:	2020-05-08

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-15
Startdato:	2020-05-15

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ok Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-15
Startdato:	2020-05-16

Status: Utført

Kommentar: Det tog 1min og 10 sek foren larmet kom. Annars så ser det bra ut. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-05-25
Startdato:	2020-05-22

Status: Utført

Kommentar: Den er ok. Har sendt på Tung rør en melding om byte på varnglasset. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-06-05
Startdato:	2020-06-05

Status: Utført

Kommentar: 04 Bygget: trykk over-6,4 trykk under-6,0 test ok men treg 12 Bygget: Trykk over-6,0 trykk under-5,7 test ok men treg Strandheim: trykk over-6,2 trykk under-6,2 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-06-05
Startdato:	2020-05-29

Status: Utført

Kommentar: 04 Bygget: trykk over-6,4 trykk under-6,0 test ok men treg 12 Bygget: Trykk over-6,0 trykk under-5,7 test ok men treg Strandheim: trykk over-6,2 trykk under-6,2 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-06-12
Startdato:	2020-06-12

Status: Utført

Kommentar: 04 Bygget :O=6,2 U=6,2 test ok treg 12 bygget :O=5,8 U=5,6 test ok Strandheim :O6,2 U6,2 test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Utbedre feil og mangler i sprinklerrapport

AktivitetsID: 1510.821836

Utbedre feil og mangler som er nevnt i sprinklerrapporten. Eventuelt vurder nødvendigheten av å utbedre eller ikke.

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Rune Berg
Utførende:	Arnfinn Rønning
Deltakere:	Arnfinn Rønning Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-06-16
Startdato:	2020-06-15

Status: Utført

Kommentar: Rørlegger får deler til dette i uke 28. Det vil da bli utbedret

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannøvelse nyansatte, vikarer og lærlinger.

AktivitetsID: 1510.130181

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Dette innebærer at

- Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slökkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj.
- Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernsarbeid.
- Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer.

Anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Marit Aalberg
Utførende:	Marit Aalberg
Dato utført:	2020-06-18
Startdato:	2019-01-14

Status: Utført

Kommentar: Brannøvelse gjennomført av Olav Killingberg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-06-23
Startdato:	2020-06-19

Status: Utført

Kommentar: Den er litt treg til larmet kommer. Anners er den ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-06-23
Startdato:	2020-06-16

Status: Utført

Kommentar: Varit heim pga sykmelding Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-06-30
Startdato:	2020-06-26

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-07-20
Startdato:	2020-07-24

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-07-20
Startdato:	2020-07-03

Status: Utført

Kommentar: Trykk over:5,8 Under: 5,8 Test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-07-20
Startdato:	2020-07-16

Status: Utført

Kommentar: Trykk over: 5,8 under: 5,8 Test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-07-20
Startdato:	2020-07-10

Status: Utført

Kommentar: ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Arnfinn Rønning
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-07-20
Startdato:	2020-07-17

Status: Utført

Kommentar: Trykk over: 5,8 Under: 5,8 Test ok

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-04
Startdato:	2020-07-31

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt ser ok ut. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-05
Startdato:	2020-06-02

Status: Utført

Kommentar: Dem er grei. Inge avvik eller anmerkninger.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannalarmanlegg - egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5024

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader
2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader
3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader
4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket

B. Funksjonskontroll

Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført

1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses)
 - 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet
 - 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal
 - 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt
 - 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm
 - 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet
2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen
 - 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov
3. Kontroller sentralens lampetest funksjon
4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering

C. Tegninger og oppslag

1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader
2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Kommentar til utførende:	Eventuelle feil og mangler skal utbedres fortløpende. Utførte reparasjoner beskrives kort i kommentarfeltet ved utkwittering av denne aktiviteten. Hvis feil og mangler er av slikt økonomisk omfang at tillatelse må innhentes kvitteres denne aktiviteten ut med avvik, bruk kommentarfeltet for å beskrive feilen(e).
Dato utført:	2020-08-05
Startdato:	2020-07-27

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det ser greit ut. Har ikke testet larmeret pga før lite info.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, egenkontroll

AktivitetsID: 1510.5029

• Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer). • Kontroller merking (fluoriserende skilt). • Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne). • Kontroller vanntilførsel og vanntrykk. • Kontroller for slitasje og skader. • Kontroller munnstykke. • Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan. Anbefalt frekvens: 2 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-08-05
Startdato:	2020-07-19

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-10
Startdato:	2020-08-07

Status: Utført

Kommentar: Ikke nå avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-17
Startdato:	2020-08-14

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Fungerer ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plumbert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-17
Startdato:	2020-08-16

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Fungerer ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannslanger, autorisert 1-årskontroll

AktivitetsID: 1510.15125

Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres iht NS-EN 671-3:2009.

Vedlikeholdsrapport lastes opp som vedlegg ved utkvittering av denne aktiviteten.

Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2020-08-19
Startdato:	2020-08-27

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Håndslukkere, autorisert kontroll

AktivitetsID: 1510.5028

<p>• Årlig kontroll av godkjent firma.
• Kontroller serviceavtale og at arbeider i hht. denne blir utført.
• Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder

Anbefalt frekvens: 1 g/år</p>

Opprettet av:	Anticimex AS
Ansvarlig:	Anticimex AS
Utførende:	Anticimex AS
Dato utført:	2020-08-19
Startdato:	2020-08-27

Status: Utført

Kommentar: Kontroll utført OK

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-24
Startdato:	2020-08-21

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-08-31
Startdato:	2020-08-28

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-09-07
Startdato:	2020-09-04

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Det er ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Utbedringer sprinkleranlegg

AktivitetsID: 1510.907548

Utskifting av rør på sprinkleranlegg. Tung rør utfører jobben.

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-09-09
Startdato:	2020-09-09

Status: Utført

Kommentar: Tung rør har varit her og bytt rør idag 9/9 Se vedlegg

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Autorisert kontroll kontroll av nødlys

AktivitetsID: 1510.462040

Årlig kontroll Nødlysanlegg utført 2019. Se vedlagte rapport
Utbedre avvik

Opprettet av:	Rune Berg
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Aksel Talmoaune
Dato utført:	2020-09-11
Startdato:	2020-03-31

Status: Ikke utført

Kommentar: Dobbel oppføring

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Brannklassifiserte dører egenkontroll

AktivitetsID: 1510.158104

- Kontroller dørpumper (ettersyn av funksjon, smøring og justeringer)
- Test eventuelle magnetlåser
- Kontroller tetthet mot karm og terskel (røykskillende)
- Kontroller dørlås. Foreta eventuelt justering (sluttstykket skal låse døren lett)
- Ettersyn/vedlikehold av terskler og hengsler
- Kontroller merking av brannklasse

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-09-14
Startdato:	2020-09-01

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatisk slokkeanlegg egenkontroll 2012 bygg

AktivitetsID: 1510.62949

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet (2 ganger pr år.)
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m
- Se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes
- Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Anbefalt frekvens: 52 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-09-14
Startdato:	2020-09-11

Status: Utført

Kommentar: Inge avvik eller anmerkninger. Det er ok. Se vedlegg.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Egenkontroll Håndslukkere

AktivitetsID: 1510.64285

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer)
- Kontroller at plomberingen er uskadet
- Kontroller trykket på apparater med manometer
- Kontroller veggfestet
- Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger
- Kontroller merking (fluoricerende skilt)
- Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Jessica Pedersen
Dato utført:	2020-09-14
Startdato:	2020-09-06

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Dem er ok.

Leksvik Helsetun

Framnesveien 13, 21, 23, 25, 27
7120 Leksvik

Automatiske slokkeanlegg, egenkontroll Tekniskkrom

AktivitetsID: 1510.5061

- Klokkeprøve og overføringsprøve til brannvesenet. (1 gang pr.måned).
- Hovedkran skal være plombert med reim, og det skal henge kniv ved ventilen slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil.
- Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5m. Anbefalt frekvens: 12g/år

Opprettet av:	Jessica Pedersen
Ansvarlig:	Jessica Pedersen
Utførende:	Arnfinn Rønning
Dato utført:	2020-09-16
Startdato:	2020-09-16

Status: Utført

Kommentar: Inga avvik eller anmerkninger. Alt er ok. Se vedlegg.