

Anlegg	Avvik	Status
Sprinkler 2004 anlegget	1 Dokumentasjon	Tilgjengelig Famac
	2 O plan	I orden
	3 Skilting	I orden
	4 Tinnloddet kobberrør	Ikke vurdert
	5 Forsinkelse av alarm	I orden
	6 Ettersyn	I orden
Sprinkler 2012 anlegget	1 O plan	I orden
	2 Skilting	I orden
	3 El sluser ikke sprinklet	Ikke sprinklet
	4 Måleinstrument i uorden	Ordnet
	5 Ettersyn	I orden

Tiltak**Tidsfrist**

Ingen

Ingen

Skaff skilt

Få rørlegger ell konsulent til å uttale seg

Få elektriker ell Autronica til å ordne

Ingen

Umiddelbart

2 uker

Ingen

Skaff skilt

Få en brannteknisk vurdering

Skaff dokumentasjon

Ingen

Umiddelbart

1 måned

Umiddelbart

Kommentar

Tung rør er forspurt om vurdering

Brannrådgiver ikke kontaktet, sluser er detektert