

Indre Fosen kommune

Risikoanalyse


Stadsbygd omsorgsenter

Risiko for brann SOS

Dato utført 2020-10-26

Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet



Beskrivelse

Vurder aktuelle risikoer for brann

Stadsbygd omsorgsenter - Risikoanalyse - Risiko for brann SOS

Kategori Annet
Tittel Risiko for brann SOS
Dato utført 2020-10-26

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Utvendig påtenning	Holde det rent og ryddig rund utvendige vegger	1	3	3
Tørrkoking	Komfyrvakter på alle komfyrer. Etterse at utstyret er i orden.	1	3	3
Plassering av utstyr i rømningsveier	Få brukere til å parkere eget utstyr andre steder enn rømningsvei.	3	2	6
Brukere skader elektrisk utstyr	Hyppigere tilsyn	2	3	6
Bruk av levende lys	Oppfordre beboere til å skaffe seg elektriske batteri lys	2	3	6
Brann i gardiner over panelovner	Pass på at det er minst 15 cm klaring.	2	3	6
Brann i elektrisk utstyr, vannkoker osv.	Kaffetraktere og vannkokere brukes bare på kontakter med timer.	1	3	3



Stadsbygd omsorgsenter - Aktiviteter - Risiko for brann SOS

Ditt søk ga ingen treff

Ingen aktiviteter funnet