

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2011-10-01 til 2021-04-07

2011-11-15 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: ok

2011-11-15 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: ok

2011-11-15 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Ok. Skiftet defekte lysrør. Slukket lysrør mot øst Strandly. Da denne utgangen er sperret grunnet utbygging.

2011-12-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Utført uten avvik. Skifte av lysstoffrør stue Strandly.

2012-02-17 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Ledelys 5 stk virker ikke med batterispenning. Resterende virket ca ½ time. Nødlis 2stk virket ikke. Bygg -77. Resterende av bygningsmassen ok.

2012-12-06 :: Feil nødlysanlegg

Leksvik Helsetun

Feil ikke utbedret. Se tidligere avvik. Ringte NTE (purring) Resterende ok Følg opp NTE for utbedring, ev vurder Henninen hvis NTE ikke responderer.

Status: Utført

Kommentar: ok

2012-12-06 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Skiftet lysrør. 2 stk markeringslys def.. Lantidsavdeling. 1 stk trappnedgang. 1 stk Hovedinngang. Må skifte til ny armatur.

2013-01-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

Ledelys 5 stk virker ikke med batterispenning. Resterende virket ca ½ time. Nødlis 2stk virket ikke. Bygg -77. Resterende av bygningsmassen ok. Få reparert eventuelt skiftet de ysene som ikke virker.

Status: Utført

Kommentar: Utført uten avvik ok.

2013-01-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

2 stk markeringslys defekt. Få reparert markeringslys, eller skiftet hvis det er nødvendig.

Status: Utført

Kommentar: Ok.

2013-01-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

2 stk markeringslys defekt Langtidsavdeling Skift ut nødlys. Bruk eventuelt Henninen elektro

Status: Utført

Kommentar: Utført ok.

2013-01-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

4 stk nye markeringslys er best. Utbedres Januar 2013 Bestill og skift ut markeringslys

Status: Utført

Kommentar: OK.

2013-03-08 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Ok Skifte noen def..lysrør

2013-04-18 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Lysstoffrør skiftet kjeller legekontor.

2013-06-21 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Skiftet 2 stk lysrør Gruppe B resterend ok

2013-10-16 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Nødlys / markeringslys fungerte som normalt. Det mangler noen markeringslys på stuer gamle Rehab +korridorer. Nødlys lager hj.sykepleien.

2014-02-17 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Ingen feil eller mangler funnet.

2014-02-17 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Alle nødlys fungerte v/test.

2014-04-09 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Skiftet 3 stk lysrør Sted: Kjøkken. Korridor leger. Korridor gruppe 4

2014-07-16 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Alle nødlis / markeringslys fungerte. NTE kommer på årlig kontroll 18. august. Det mangler noen ledelys i korridorer som kommer på rapport fra NTE etter årskontroll.

2014-08-20 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Lysrør skiftet v/heis legekantor. ok NTE utfører årskontroll

2014-09-05 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Defekt markeringslys avdeling B. Armatur: 96. og 82

2014-10-16 :: Kontroll av nødlis

Leksvik Helsetun

Kontroll av nødlysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE

2014-12-11 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Skiftet lysrør. ok

2015-02-23 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Skiftet lysrør i armatur 1. Defekt lysarmatur nr. 96.

2015-06-26 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Skiftet rør i lysarmaturer.

2015-06-26 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Feil på utkvittering av nødlis den 14.04.15 riktig dato skal være 26.06.15. NTE hadde kontroll på alle elektriske punkter denne måneden.

2015-08-24 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Skiftet defekte lysrør. Defekt armatur nr: 95 – 96 gruppe 4 – 5 avdeling B. Defekt armatur nr: 18 venterom legekantor. Skift ut til nye led armaturer.

2015-10-16 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlis og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlis i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Avd. B Defekt armatur nr: 92 og 96 korridor og dialyse nr: 84 Defekt armatur trappoppgang mot øst kjeller legekantor. ellers ok.

2015-11-11 :: Autorisert kontroll kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Kontroll av nødlysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Ref. Rapport. Overlevert Helge Tronstadhagen

2016-03-16 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Ikke utført

Kommentar: Sykmeldt Helge

2016-04-04 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Skiftet lysrør. Defekt batteri armatur sokkel hjemmesykepleien v/kontor Rune S

2016-07-08 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: NTE utførte årskontroll. De er bestilt til og utbedre feil og mangler etter kontrollen.

2016-07-08 :: Autorisert kontroll kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Kontroll av nødlysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Ok Se vedlegg. Utbedringer bestilt av Rune Berg.

2016-09-16 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Ok. NTE har utført feil og mangler etter autorisert kontroll.

2016-11-22 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Nødlys og markeringslys fungerer som de skal. Det er skiftet ut noen lysrør under kontrollen. Runden er utført av Jessica

2016-12-16 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: ok. Uten anmerkninger!

2017-02-09 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført

Kommentar: Gått egenkontroll og inga anmerkninger.

2017-06-14 :: Nødlysanlegg, egenkontroll

Leksvik Helsetun

- Kontrollere at lysrør i nødlys og markeringslys fungerer. - Skifte lysrør ved behov. - Markeringslys plassert over alle utganger og nødutganger (ved endringer/ombygging). - Nødlys i alle rømningsveier uten vindu (ved endringer/ombygging). Anbefalt frekvens: 6 g/år og ved ombygginger.

Status: Utført med avvik

Kommentar: Har gått kontroll og funnit 2 fel. * Nødlys fra gang til stora entren opp * Nødlys kjelleren til spiraltrapp Har lamper, ska få någon att byta dem.

2017-11-20 :: Utbedre mangler i kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Utbedre mangler som avdekkes i kontroll av nødlysanlegget.

Status: Utført

Kommentar: Alle feil og mangler vart utbedret i 2016 av NTE. Helge

2018-09-07 :: Autorisert kontroll kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Kontroll av nødlysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført med avvik

Kommentar: Årlig kontroll Nødlysanlegg utført 2018. 41 avvik registrert.

2020-03-12 :: Autorisert kontroll kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Kontroll av nødlysanlegg. Utføres i henhold til NS 3926-3:2011 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold og NEK EN 50172.- Årlig kontroll utføres av godkjent firma- Kontroller serviceavtale og at arbeider blir utført i henhold til denne- Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernlederAnbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av NTE

2020-09-11 :: Autorisert kontroll kontroll av nødlys

Leksvik Helsetun

Årlig kontroll Nødlýsanlegg utført 2019. Se vedlagte rapport Utbedre avvik

Status: Ikke utført

Kommentar: Dobbel oppføring

2020-10-16 :: Reparasjon av nød og ledelys

Leksvik Helsetun

Reparerer nød og ledelys som beskrevet i rapport fra NTE. Vedlagt.

Status: Utført

Kommentar: Utbedret rapport nødlýs 2020, se vedlegg.
