

Til leder kommunal teknikk Jan Helge Grydeland, Indre Fosen kommune.

Oppfølging av Pevikveien: nye skader forhindre gjennom tilkalling av entreprenør i dag 10. januar.

I dag 10. januar 2019 har området ved Pevikveien vært utsatt for store nedbørmengder, og grunneier Atle Rødsjø oppdaget at større stein var blitt vasket ut fra veifundamentet og ut i bekken der bekkeløpet og veien går tett sammen. Bekken var i ferd med å velte inn over veien igjen, og det hele så stygt ut. Det er kvaliteten på det forebyggende arbeidet på dette punktet vi lenge har vært kritiske til, jfr siste henvendelse til dere fra oss så seint som 8.1.19. Atle Rødsjø tok i dag straks kontakt med entreprenøren Geir Fiksdal i Hulvandskog A/S som har utført arbeidet, og påpekte hva som var i ferd med å skje. Entreprenøren tok heldigvis ansvar og kom straks med gravemaskin for forhindre at nye veiskader skulle oppstå. Firmaet er der med folk også i morgen fredag 11.1, men hvor omfattende arbeid de finner det nødvendig å utføre tør jeg ikke si.

Nå er tida kritisk for å få vurdert situasjonen fra kommunens side: vi ber dere innstendig om å benytte anledningen til å befare stedet, og avtale med entreprenøren hva som skal være riktig kvalitet på dette forebyggende arbeidet. Vi mener at både en god steinmur under veikanten, en mindre murkant oppå veikanten, og utvidelse av bekkeløpet er helt nødvendig som forebyggende arbeid. Nå står entreprenørens maskin der, slik at arbeidet kan trolig utføres straks dersom riktige beskjeder gis.

Vennlig hilsen

Harald Bøhn

Leder Pevikveien hytteforening