



ARKIVVERKET
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Rapport vedrørende avvik på arkivlokaler

Viser til anmodning om utfyllende info om arkivlokalene som brukes for avsluttede arkiver.

Tidligere Rissa kommune:

Kjeller, rom «formannskap, nav, skole»

Ett stort rom som adskilles i 3 enheter med stålnetting.

§2-2. Vern mot vann og fukt:

Avvik på punkt 4, vannrør. Avblendet vannrør, ikke avklart om dette «vannførende»

§2-4. Vern mot spredning av brann i arkivlokalet

Avvik på punkt 2 og 3, håndslukningsapparat

§2-5 Vern mot brannspredning fra andre rom

Avvik på punkt 4 (selvlukkende dører). Har ikke byggteknisk kompetanse til å vurdere øvrige punkter, men rommet er et kjellerlokale hvor alle flater er betong og ståldører, så vil tro øvrige punkter er greie.

§ 2-6 Vern mot skadelig påvirkning fra klima, miljø, skadedyr m.m.

Avvik på punk 1. Temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet er ikke optimalt.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

Kjeller, rom (økonomi, teknisk og landbruk)

Ett stort rom som adskilles i 3 enheter med stålnetting

§2-2. Vern mot vann og fukt:

Avvik på punkt 4. Avløpsrør. Eldre avløpsrør av støpejern med rustangrep fra byggeår. Rørene går parallelt med arkivhyller og har hatt en form for svart avrenning på arkivbokser under røret.



*Fantastiske
Fosen*

§2-4. Vern mot spredning av brann i arkivlokalet

Avvik å punkt 2 og 3, håndslukkingsapparat og automatisk brannalarm

§2-5 Vern mot brannspredning fra andre rom

Avvik på punkt 4 (selvlukkende dører). Har ikke byggteknisk kompetanse til å vurdere øvrige punkter, men rommet er et kjellerlokale hvor alle flater er betong, så vil tro øvrige punkter er ok.

§ 2-6 Vern mot skadelig påvirkning fra klima, miljø, skadedyr m.m.

Avvik på punk 1. Temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet er ikke godt nok for langtidsoppbevaring av arkiver.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold)

Kjeller, rom «kultur»

Lite rom i kjeller med avsluttet arkiv fra kulturavdelingen.

§2-4. Vern mot spredning av brann i arkivlokalet

Avvik pkt 2 og 3, håndslukkingsapparat.

§2-5 Vern mot brannspredning fra andre rom

Avvik på punkt 4 (selvlukkende dører). Rommet ligger bak et teknisk rom med en telesentral. Ikke branndør imellom rommene.

§ 2-6 Vern mot skadelig påvirkning fra klima, miljø, skadedyr m.m

Avvik på punk 1. Luftfuktighet og luftkvalitet er ikke optimalt.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

Kjeller, rom «bak makuleringsrom»

Rom i kjeller som inneholder eldre arkiver (1950 og eldre)

§2-4. Vern mot spredning av brann i arkivlokalet

Avvik på pkt 3 (håndslukker).

§2-5 Vern mot brannspredning fra andre rom

Avvik på punkt 4 (selvlukkende dører). Har ikke byggteknisk kompetanse til å vurdere øvrige punkter, men rommet er et kjellerlokale hvor alle flater er betong. Dør er ikke av stål og vil derfor være et svakt punkt

§ 2-6 Vern mot skadelig påvirkning fra klima, miljø, skadedyr m.m.

Avvik på punkt 1. Rommet har ingen ventilasjon. Tett fuktig luft. Virker ikke være mugg på bestanden, men er nok i grenseland.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (innbruddsalarm).

§ 2-9 Utforming, dimensjonering og innredning

Avvik på punkt 2 (Reoler av treverk).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast tilsyn og renhold)

Rom ved doksenter i 1 etasje (doksenter og gamle serverrom)

Rom som tidligere ble brukt til dagligarkiv. Oppbevarer idag arkiver som klargjøres for deponering.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

Rom ved Fosen barneverns lokaler i Rissa helsetun

Lite dedikert rom i lokalene til Fosen Barnevern.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

Resterende «arkivlokaler» på ytre enheter i gamle Rissa kommune består av kontor og kontorlandskap hvor arkivene er plassert i egne låste arkivskap, ikke egne arkivlokaler. Er ikke kjent med at disse skapene har noen ekstra brannsikring utover det «som er vanlig». Her vil det kunne være avvik på noen av disse skapene etter § 2-5 punkt D. Har ikke tilstrekkelig med tid ikke å sjekke dette før rapporteringsfristen.

Tidligere Leksvik kommune:

Kjeller på Leksvik kommunehus, «Hovedarkiv»

Arkivlokale som er delt i to rom, ett større og ett mindre. Det minste er tilgjengelig via det største rommet, med låsbar brannndør.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

Kjeller på Leksvik kommunehus, «Arkivrom Nord»

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-8 Bruk av tilfluktsrom som arkivlokale

Avvik på punkt 1 – arkivmaterialet består av arkiv som ikke skal kasseres.

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

Kjeller på Leksvik kommunehus, «Arkivrom Kemner/NAV»

§2-5 Vern mot brannspredning fra andre rom

Alle flater i kjelleren er i betong, men dør inn til «Arkivrom Kemner/NAV» er i tre og vil derfor være et svakt punkt.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-9 Utforming, dimensjonering og innredning av arkivlokaler

Avvik på punkt 2 (reoler av treverk).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

2. etasje på Leksvik kommunehus, enhet TLM (teknikk, landbruk, miljø)

Arkiv på TLM står i arkivskap og i stålreoler i et stort fellesareal. Størsteparten av dette arkivet, eiendomsarkivet, skal ordnes og avleveres, med prosjektstart i mai 2019.

Fellesarealet brukes til oppbevaring av arkiv, besøksområde for innbyggerne og har dører inn til saksbehandlernes kontor. Hele denne enheten er å betrakte som én branncelle, med selvlukkende brannndør og brannslukningsutstyr.

§2-3 Vern mot at det oppstår brann i arkivloksalet spredning av brann i arkivlokalet

Avvik på punkt 2 - Fellesarealet er i et kontorlandskap der tilstøtende rom innehar kopimaskiner og sikringsskap, uten branndør.

§2-4 Vern mot spredning av brann i arkivlokalet

Avvik på punkt 1. Veggene på enheten har brannmotstandsevne REI30, men dørene i kontorlandskapet er ikke branndører.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 1 (innbrudd og uautorisert tilgang)

Avvik på punkt 2 (innbruddsalarm).

Kjeller på Helsetunet – «Arkivrom»

Pasientmapper fra legeenheten.

§2-2 Vern mot vann og fukt:

Avvik på punkt 4 (avløpsrør i tak).

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-9 Utforming, dimensjonering og innredning

Avvik på punkt 2 (reoler av treverk).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

Kjeller på Helsetunet – «Tilfluktsrom»

Klientmapper fra avlastningsenheten.

§ 2-7 Vern mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang

Avvik på punkt 2 (egen innbruddsalarm).

§ 2-8 Bruk av tilfluktsrom som arkivlokale

Avvik på punkt 1 – arkivmaterialet består av arkiv som ikke skal kasseres.

§ 2-9 Utforming, dimensjonering og innredning

Avvik på punkt 2 (reoler av treverk).

§ 2-10 Drift av arkivlokaler

Avvik på punkt 1 (fast renhold).

Resterende «arkivlokaler» på ytre enheter i gamle Leksvik kommune består av kontor og kontorlandskap hvor arkivene er plassert i låste, ikke egne egnede arkivlokaler. Er ikke kjent

med at arkivskapene har noen ekstra brannsikring utover det «som er vanlig». Her vil det kunne være avvik på noen av disse skapene etter § 2-5 punkt D. Har ikke tilstrekkelig med tid ikke å sjekke dette før rapporteringsfristen.

Vennligst gi tilbakemelding om noe er uklart!

Med hilsen
Øyvind Lindseth
Fagleder
Personal og kommunikasjon
oyvind.lindseth@indrefosen.kommune.no
Tlf: 46930276

Rita Rosvoldaune
arkivkonsulent

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/11530

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00