

10 JAN 2020

MOTTATT

Tensio TN AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2551
7736 Steinkjer
Telefon: 74 15 05 77
E-post: dle@nte.no

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-128285

1065607-001

08.01.2020

Varsel om frakobling av elektrisk anlegg p.g.a. manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rapport

Det elektriske anlegget i Vinnatrøveien 0005, 7120 LEKSVIK, ble kontrollert den 22.08.2019. Ved brev om pålegg ble det gitt pålegg om retting av feil og mangler i rapport nr. 128285 innen 28.11.2019. Vi har sendt påminnelse, men vi har ennå ikke mottatt melding om at påbudet er etterkommet.

Det lokale eltilsyn er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr og videre følge opp at de gitte påbud etterkommes, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven).

Med bakgrunn i de feil og mangler, beskrevet i rapport 128285, forhåndsvarsles det om at vi vurderer å frakoble de deler av det elektriske anlegget som ikke tilfredsstiller Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998), jfr. El-tilsynsloven §6, såfremt tilfredsstillende melding om utført rettingsarbeid ikke foreligger innen 05.02.2020.

Vi gjør oppmerksom på Forvaltningslovens §16 som gir parter i saken rett til uttalelse før vedtak treffes. Det anmodes om at eventuelle merknader sendes Det lokale eltilsyn innen 05.02.2020. Parter i saken har også rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. Forvaltningslovens §§18-19.

Hvis påbudene er etterkommet en av de siste dagene, og at melding derfor ikke er registrert hos oss, ber vi om at det ses bort fra dette brevet.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Vedlegg: Kontrollrapport

Det lokale eltilsyn

DLE Steinkjer
Postboks 2551
7736 STEINKJER
+47 74 15 07 40

Side 1 av 1

AnleggsId:

1065607-001

Rapportnr./SaksId.:

128285

Mottaker

INDRE FOSEN KOMMUNE

RÅDHUSVEIEN 13
7100 RISSA

Anleggsadresse

VEGLYS GANGVEI. SKOLE/IDR.HALL

Vinnatrøveien 0005

7120 LEKSVIK

Målnr.: 6970631401509919

PIN-kode: 5196

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: NTE Nett AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer). Rettingsarbeidet skal forestås av registrert elektroentreprenør.

Kontrollert av

Lars Dyrstad

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

22.08.2019

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:

STIKKPRØVEKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG VEGLYS GANGVEI SKOLE/IDRETTSHALL

- 1 **Sikringsskap** Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jfr. FEL §20.

Sikringskapdør var gjennomrustet og manglet fungerende hengsler.

- 2 - Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, jfr. FEL §20.

Lysmast ved Vinnatrøveien 1/3. Patronlokk, K2, var defekt.

- 3 - På grunn av sikringsskapets beskaffenhet ble anlegget gjort spenningsløst.

Sikringslist i gateskap ble uttatt.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll	Etter utbedring
0,25 M Ω	 M Ω

DLE Steinkjer

27.08.2019

Lars Dyrstad
overingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.