



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - tilsynsrapport med varsel om pålegg

Avvik 1. Systemhimling i korridor i sokkeletasje er ordnet. (se bilder).
Selvluukkere er etter montert på de dørene der det manglet. I teknisk rom og hobbyrom har vi ikke utbedret. Vi har oppdaget et mulig avvik fra branntegning og aktuelle brannceller. For å få avklart dette har vi tatt kontakt med Rambøll for å gå igjennom hvordan ting er utført. Rambøll lagde i 2005 en brannteknisk rapport, men gjorde aldri en sluttvurdering av tiltakene som var gjennomført. Det er dette vi nå ønsker. Vi har i skrivende stund ikke en nøyaktig tidsplan på dette, Rambøll har sagt de vil forsøke å komme neste uke og så får vi ta det fra der. Når Rambøll har kommet med sine kommentarer videresender vi en ny tidsplan.

Avvik 2. Kontrollrapporter vedlegges. Utbedring av ledelys utføres uke 22, blir dokumentert i brannbok.

Avvik 3. Kontrollrapport vedlegges.

Orienteringsplaner oppdateres og er lovet ferdig innen 31.05.20.

Merking av detektorer er ikke nødvendig i følge leverandør og brannrådgiver. Sentralen beskriver navn og rom for utløst detektor, se vedlagt liste.

Avvik 4. Risikovurdering er laget i samarbeid med bruker. Den er lagt inn av Rune Berg. Se vedlegg.

Avvik 5. Ventilasjonsrom er ryddet. Se vedlegg. Ledelys er utbedret. Se vedlegg.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558



*Fantastiske
Fosen*

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet
<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1864

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00