



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:	Arkiv: M71	Saksbehandler:	Dato:
Rune Berg	Saksnr: 2020/954-8	Ina Jasmin Lutdal	28.08.2020

Framnesveien 13 - 5054/275/74 - Leksvik helsetun - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn med gjentatt varsel om pålegg

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 20.08.2020 mottatt tilbakemelding på vårt brev aksept av tiltaksplan, datert 09.06.2020, etter tilsyn den 05.02.2020.

Tilbakemeldingen ansees som mangelfull på bakgrunn av følgende:

- **Avvik 2:**
 - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har forståelse for at det er restriksjoner i forbindelse med adgang til Helsetunet, på grunn av den pågående Covid-19 pandemien, men dokumentasjon på utbedring av feil og mangler i kontrollrapport for nød- og ledelys mangler fortsatt. Da nød- og ledelyssystemet i henhold til siste kontrollrapport har store/mange mangler ber vi dere imidlertid om å se på muligheten for å gjøre utbedringer på ledesystemet selv. Dette må gjøres i samråd med utførende kontrollør, som må ta en kontroll av hele nød- og ledelyssystemet i ettertid når muligheten kommer.
Sett i sammenheng med at det er store mangler på ledesystemet, som vil føre til at store deler av anlegget vil kunne mørklegges ved et strømrubd, må det også fremlegges rutiner for kompenserende tiltak ved bortfall av nød- og ledelys.
 - Det må dokumenteres at det er vurdert forvarsel på brannalarmanlegget og hvordan dette skal organiseres.
- **Avvik 3:**
 - Dokumentasjon på utbedring av feil og mangler i kontrollrapportene for begge sprinkleranleggene mangler.
 - Dokumenterte rutiner som sikrer at egenkontroller gjennomføres må oversendes oss. Dere har oversendt dokumentasjon på utførte egenkontroller, men vi finner ingen dokumentasjon på at det er utført egenkontroller på nød- og ledelys. Da det ble avdekt store mangler på ledesystemet under forrige kontroll, må egenkontroller utføres med hyppig intervall, for eksempel ukentlig, frem til mangler er utbedret. Rutiner og egenkontroller på ledesystem må dokumenteres utført.
- **Avvik 4:**
 - Risikovurderinger, evakueringsplaner og øvelsesplaner er ikke dokumentert.
- **Avvik 5:**
 - Samordningsrutiner er ikke dokumentert.

Vi har tidligere i saken gitt utsettelse og deretter god svarfrist for lukking av avvik. Vi har også fått tilbakemeldt at alt arbeid skulle vært ferdig innen juli 2020, unntatt utbedringer av mangler for nød- og ledelys. Dere har i siste tilbakemelding bekreftet at dere ser for dere at alt skal være ferdig innen utgangen av september. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan ikke godta ytterligere en måned utsettelse.

Frist for lukking av alle avvik, unntatt avvik 2, kulepunkt 1, er 18.09.2020.

Varsel om pålegg

I samsvar med forvaltningsloven §16 varsles det om at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS vil gi pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37, dersom det ikke gis tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen. Det varsles også om at det vil kunne bli gitt pålegg om å utbedre avvik som følger av tilsynsrapporten. Dere har anledning til å uttale dere innen tre uker.

Eventuell henvendelse

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2020/954.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Einar Eilertsen, Marit Aalberg, Berit H. Kruken, Reidun Hindrum, Lillian Duun, Bettina Vangen og Jessica Pedersen