

15 SEPT 2020

MOTTATT

Tensio TN AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2551
7736 Steinkjer
Telefon: 74 15 05 77
E-post: dle@nte.no

INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:

Saks nr.:

AnleggsId:

Dato:

DLE-131918

1066982-001

09.09.2020

Varsel om frakobling av elektrisk anlegg p.g.a. manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rapport

Det elektriske anlegget i Vanvikveien 0022, 7125 VANVIKAN, ble kontrollert den 16.04.2020. Ved brev om pålegg ble det gitt pålegg om retting av feil og mangler i rapport nr. 131918 innen 23.07.2020. Vi har sendt påminnelse, men vi har ennå ikke mottatt melding om at påbudet er etterkommet.

Det lokale eltilsyn er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr og videre følge opp at de gitte påbud etterkommes, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven).

Med bakgrunn i de feil og mangler, beskrevet i rapport 131918, forhåndsvarsles det om at vi vurderer å frakoble de deler av det elektriske anlegget som ikke tilfredsstiller Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998), jfr. El-tilsynsloven §6, såfremt tilfredsstillende melding om utført rettingsarbeid ikke foreligger innen 07.10.2020.

Vi gjør oppmerksom på Forvaltningslovens §16 som gir parter i saken rett til uttalelse før vedtak treffes. Det anmodes om at eventuelle merknader sendes Det lokale eltilsyn innen 07.10.2020. Parter i saken har også rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. Forvaltningslovens §§18-19.

Hvis påbudene er etterkommet en av de siste dagene, og at melding derfor ikke er registrert hos oss, ber vi om at det ses bort fra dette brevet.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Vedlegg: Kontrollrapport

For Det lokale eltilsyn ved Tensio
Elsikkerhet Norge AS
SÆLIDVEGEN 40
2322 RIDABU
+4748055999

Side 1 av 3

AnleggsId:
1066982-001

Rapportnr./SaksId.:
131918

Mottaker
INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Anleggsadresse
Skole
Vanvikveien 0022
7125 VANVIKAN

PIN-kode: 2850

Kontrollert av
Roger Nicolaysen

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: Tensio TN AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer). Rettingsarbeidet skal utføres av registrert el-virksomhet.

Kontrolltype
Periodisk

Kontrolldato
16.04.2020

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:

STIKKPRØVEKONTROLL AV VANVIKAN SKOLE.

- 1 **Annet** Måling av isolasjons-resistans.

Måling av isolasjons-resistans er ikke utført da det ikke var mulig å koble bort strømmen på skolen.

- 2 **Hovedfordeling** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern, jfr. FEL §32.

Gjelder manglende kursfortegnelse for hovedfordeling.

- 3 **Fordeling** Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern, jfr. FEL §32.

Gjelder mangelfull merking i fordeling AAA

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll	Etter utbedring
Ikke målt M Ω	 M Ω
Elsikkerhet Norge AS	
16.04.2020	Roger Nicolaysen Elsikkerhetsingeniør
Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.	

- 4 **Fordeling** Utstyr/anleggsdel hadde varmgang, jfr. FEL §22.

Gjelder varmgang på leder tilkoblet rekkeklemme nummer 34 i fordeling AE.

- 5 **Teknisk rom ungdomstrinn.** Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtt forskriftsmessig, jfr. FEL §22.

Gjelder kabel til høyre innom dør som ikke er rett avsluttet.

- 6 **Teknisk rom ungdomstrinn.** Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet, jfr. FEL § 28.

Gjelder ledere utenfor kapsling til stikkontakt montert på siden av fordeling.

- 7 **Gang ved fordeling AFB.** Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, jfr. FEL §28.

Gjelder kabel over dør til nød/ledelys som ikke er betryggende festet.

- 8 **Fordeling - rom AF** Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort, jfr. FEL §9.

Fordelings-rom er ikke ryddet og rengjort.

- 9 **Fordeling - rom AF** Patronlokk var defekt, jfr. FEL §20.

Gjelder patronlokk som mangler.

- 10 **Fordeling - rom AF** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder deksel på sikrings-hus i tavle som er defekt / mangler.

- 11 **Gang mellom WC
gutter småtrinn og
fordeling AF.** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder deksel på varmtvannsbereder som er defekt.

- 12 **Gang mellom WC
gutter småtrinn og
fordeling AF.** Utstyr/anleggsdel hadde varmgang, jfr. FEL §22.

Gjelder varmgang på leder koblingshus på varmtvannsbereder.

- 13 **Gang i paviljong.** Utstyr/anleggsdel var defekt, jfr. FEL §9.

Gjelder veggmontert ovn som er defekt.