

Indre Fosen kommune


Risikoanalyse

Leksvik Helsetun

Brannrisiko Helsestasjon Leksvik

Dato utført 2020-05-08

Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.



Beskrivelse

Kartlegging av hendelser med økt risiko for brann

Leksvik Helsetun - Risikoanalyse - Brannrisiko Helsestasjon Leksvik

Kategori Annet
Tittel Brannrisiko Helsestasjon Leksvik
Dato utført 2020-05-08

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
Vannkoker	Er lite i bruk. Er ikke tilkoblet timer nå. Mangler timer. Må kjøpes inn.	1	3	3
Synstavle	Synstavle blir avslått etter hver gang den er i bruk.	1	1	1
Radio	DAB radio blir slått av etter endt arbeidsdag.	1	1	1
Panelovner	Møblelement er plassert slik at de ikke skaper varme eller tilløp til brann.	1	3	3
PC	PC'er blir slått av etter endt arbeidsdag.	1	2	2
Mobillader	Mobilladere blir kun benyttet i arbeidstid.	1	1	1
Lading høytaler	Ladere benyttes kun i arbeidstid	1	1	1
Kaffemaskin	Kaffemaskin er koblet til tidsur.	1	3	3

Leksvik Helsetun - Aktiviteter - Brannrisiko Helsestasjon Leksvik



2020-05-08 :: Sikre vannkoker

Kommentar

Vannkoker er ikke tilkoblet timer.
Ny timer må kjøpes inn.
